




Vista dal cortile interno comune dei fronti Est e Sud del fabbricato oggetto di stima



Vista dalla strada comunale dei fronti Sud e Ovest del fabbricato oggetto di stima



Vista dal cortile comune della porta di accesso al locale sgombero e vista interna al medesimo




Vista dal cortile comune della porta di accesso al locale cantina e vista interna al medesimo




Vista interna rifiniture locale cantina e soppalco



**Vista dell'imbocco del cortile comune comunicante con il sedime stradale pubblico**



**Vista dalla scala comune esterna del portoncino di accesso all'androne in piano primo**



Vista interna dell'androne comune di accesso in piano primo



**Vista interna rifiniture vano scala di accesso ai piani superiori**



**Vista interna rifiniture locale soggiorno in piano primo**




**Vista interna rifiniture locale camera in piano primo**



**Vista situazioni di degrado ed ammaloramento intonaci locali in piano primo**



Vista interna rifiniture locale cucina in piano secondo



**Vista interna rifinitura cucina e dotazioni locale bagno in piano secondo**



**Vista interna del piccolo disimpegno e ripostiglio accessorio in piano secondo**



Vista interna rifiniture locale camera in piano secondo




Vista interna rifiniture locale solaio in piano terzo – sottotetto



**Vista interna locale centrale termica ( ex latrina ) in piano secondo**



**Boiler elettrico per produzione acqua calda sanitaria**



**Contatore generale impianto elettrico, posto nell'ingresso comune in piano primo**



**Vista esterna situazioni di degrado balconi pertinenziali posti sul fronte Ovest  
quota piano primo e secondo**