


Esecuzione immobiliare n. 312/2022

Documentazione fotografica
Immobile





**Foto n. 1. Vista dell'ingresso dell'immobile dal vano scala.
L'immobile pignorato è sito a destra.**



**Foto n. 2. Vista del soggiorno dalla zona di ingresso.
A sinistra è visibile la veranda chiusa (condonata).**






**Foto n. 3. Vista del soggiorno.
A sinistra é visibile la veranda chiusa.**



Foto n. 4. Particolare dell'infisso del soggiorno.





**Foto n. 5. Particolare della pavimentazione.
A destra é visibile la pavimentazione del soggiorno, a sinistra quella della veranda chiusa.
Non é presente alcun dislivello.**





Foto n. 6. Particolare del parapetto e dell'infisso della veranda chiusa.





Foto n. 7. Particolare della parte alta della veranda chiusa.



**Foto n. 8. Vista della cucina accessibile dal soggiorno.
A destra é visibile il portoncino di ingresso, a sinistra la porta della lavanderia.**





Foto n. 9. Impianti presenti nel soggiorno, in prossimità dell'ingresso.



Foto n. 10. Cucina vista dal soggiorno.





**Foto n. 11. Particolare della finestra in legno della cucina.
L'infisso necessita di un intervento di manutenzione.**



Foto n. 12. Particolare dell'infisso tra la cucina e la veranda retrostante la lavanderia.





**Foto n. 13. Particolare della veranda vista dalla cucina.
A sinistra é visibile la finestra della lavanderia.**




Foto n. 14. Particolare della veranda accessibile dalla cucina.





Foto n. 15. Particolare della veranda accessibile dalla cucina.




Foto n. 16. Vista del soggiorno dalla cucina.





Foto n. 17. Vista della cucina e del disimpegno della zona notte.





Foto n. 18. Particolare della pavimentazione del soggiorno e della cucina.





**Foto n. 19. Vista della lavanderia dal soggiorno.
A sinistra c'è la porta del disimpegno.**



**Foto n. 20. Particolare interno della lavanderia.
La finestra prospetta sulla veranda della cucina.**






**Foto n. 21. Particolare della nicchia retrostante la porta della lavanderia.
Nella parte sottostante c'è la lavatrice.**



**Foto n. 22. Al centro della foto si può osservare il wc ricoperto da buste, che si trova sotto
la finestra della lavanderia.**





**Foto n. 23. Vista del disimpegno presente nella zona notte.
Il primo ambiente a destra è il bagno. Alla fine del disimpegno c'è un ripostiglio.
La porta di accesso al disimpegno è differente dalle altre perché posta in tempi successivi.**



Foto n. 24. Vista del disimpegno.





**Foto n. 25. Particolare della pavimentazione del soggiorno e del disimpegno.
Ai lati della porta del disimpegno il battiscopa risulta non completo.**



Foto n. 26. Particolare battiscopa visto dal disimpegno.





Foto n. 27. Quadro elettrico presente nel disimpegno, in prossimità della porta del bagno.




Foto n. 28. Vista del bagno.





Foto n. 29. Vista del bagno.



Foto n. 30. Vista del soffitto del bagno.






Foto n. 31. Camera adiacente al bagno vista dal disimpegno.



Foto n. 32. Camera adiacente al bagno.





Foto n. 33. Particolare del soffitto della camera adiacente al bagno.



**Foto n. 34. Particolare infisso della camera adiacente al bagno.
La parte vetrata del parapetto dell'infisso é stata coperta con un pannello di legno, su cui
la tinteggiatura é in fase di distacco.**





Foto n. 35. Vista della camera adiacente al bagno.



Foto n. 36. Vista della camera adiacente al bagno.





Foto n. 37. Vista del ripostiglio.




Foto n. 38. Camera matrimoniale vista dal disimpegno.






Foto n. 39. Camera matrimoniale e vista del disimpegno.



Foto n. 40. Particolare impianto nella zona sottostante la finestra della camera matrimoniale.






Foto n. 41. Camera adiacente alla camera matrimoniale.




Foto n. 42. Camera adiacente alla camera matrimoniale e vista del bagno.



Esecuzione immobiliare n. 312/2022

Documentazione fotografica
Cantina





Foto n. 1. Vista della cantina dal Piano Pilotis.



Foto n. 2. Vista della cantina.



Foto n. 3. Interno zona ingresso della cantina.






Foto n. 4. Vista della cantina.



Foto n. 5. Vista della zona sottostante il soffitto della cantina.





Foto n. 6. Impianti nella cantina.



Foto n. 7. Impianti nella cantina.



Esecuzione immobiliare n. 312/2022

Documentazione fotografica
Aree condominiali






Foto n. 1. Vista ingresso al civico 5 e del vano scala.




Foto n. 2. Vista del vano scala dalla zona dell'ingresso carrabile.





**Foto n. 3. Vista del blocco cantine.
La cantina pignorata si trova sulla destra.**




Foto n. 4. Vista del piano pilotis. A sinistra è presente l'ingresso carrabile.





Foto n. 5. Vista dell'area antistante l'ingresso carrabile e dell'area verde retrostante il fabbricato.



Foto n. 6. Ingresso pedonale per accedere all'area verde retrostante il fabbricato e per raggiungere i locali contatori.





Foto n. 7. Vista del piano pilotis dall'area verde retrostante il fabbricato, condivisa con altro fabbricato.





Foto n. 8. Sulla destra si può osservare il percorso pedonale da seguire per raggiungere i locali contatori Enel e idrico dell'immobile, siti nel piano pilotis del fabbricato confinante. Sulla sinistra si può osservare il fabbricato retrostante, con cui viene condivisa l'area verde, in quanto attualmente é recintata e accessibile solo dai fabbricati.





Foto n. 9. Vista dell'ingresso della zona locali contatori, siti nel fabbricato confinante.



**Foto n. 10. Vista dei locali contatori.
Il primo a sinistra é riservato a quelli idrici, l'altro ai contatori Enel.**





Foto n. 11. Vista del locale contatori idrici.



Foto n. 12. Vista del locale contatori Enel. Nell'ultimo armadio si trova quello dell'immobile.







Foto n. 13. Ingresso del vano scala visto dall'interno.



Foto n. 14. Vista di impianti presenti nell'ingresso del vano scala.





**Foto n. 15. Vano scala visto dall'ingresso.
L'infisso prospetta sulla zona ingresso carrabile.**




Foto n. 16. Particolare del vano scala.

