

---

# TRIBUNALE DI LATINA

---

SEZIONE EE.II.

**ALLEGATO n.2  
RILIEVO FOTOGRAFICO  
DELL'EDIFICIO**

Promossa da: **Imo Galanti & c. S.r.l.**  
P. IVA: 00081180598

contro: **LAURETTI Anna Maria**  
CF: LRT NMR 71R70 L120B

Esperto ex art. 568 c.p.c. Arch. Balestrieri Mario, nell'Esecuzione Immobiliare 313/2021 del R.G.E.



Immagine 1 \_ Prospetti Sud Est + Nord Est



Immagine 2 \_ Prospetti Nord Est + Nord Ovest con vista su locale caldaia.



Immagine 3 \_ Prospetti Nord Ovest + Sud Ovest con vista su locale caldaia



Immagine 4 \_ Prospetti Sud Ovest + Sud Est



Immagine 5 - Vista interna dell'abitazione. Ingresso.



Immagine 6 - Vista interna dell'abitazione. Ingresso verso soggiorno.



Immagine 7 - Vista interna dell'abitazione. Soggiorno dalla zona cucina-pranzo.



Immagine 8 - Vista interna dell'abitazione. Zona cucina-pranzo dal soggiorno.



Immagine 9 - Viste interne all'abitazione. Scala tra piano terra e primo piano (zona notte).



Immagine 10 – Viste interne dell'abitazione. Accesso alle camere dal pianerottolo del piano notte.



Immagine 11 -Viste interne dell'abitazione. Camera letto 1.



Immagine 12 - Viste interne dell'abitazione. Camera letto 2.



Immagine 13 - Viste interne dell'abitazione. Camera letto 3.



Immagine 14 – Viste interne dell'abitazione. Bagno al piano notte.





Immagine 15 – Viste esterne all'abitazione. Portico con accesso alla cucina.



Immagine 16 – Viste esterne all'abitazione. Portico, accesso al bagno esterno.



Immagine 17 – Viste esterne. Particolare percorso perimetrale e discendente.



Immagine 18 – Viste esterne. Particolare cornicione, gronda e discendente.



Immagine 19 \_ Vista su annessi: Locale caldaia e pollaio/porcile.



Immagine 20 \_ Vista interna del locale caldaia. Visibile all'interno la caldaia in rovina.



Immagine 21 - Vista dell'annesso destinato a Pollaio. Porzione con forno a legna.



Immagine 22 - Vista dell'annesso destinato a Pollaio.



Immagine 23 - Vista interna dell'annesso destinato a Pollaio. Porzione con forno a legna.



Immagine 24 - Vista dell'accesso carrabile/pedonale.