

TRIBUNALE DI ENNA

Esecuzioni Immobiliari

Procedimento Esecutivo Immobiliare n. 104/2016 R.G. Es.

UNICREDIT S.P.A. (Avv. Simona Pavone)

---- Contro ----

G.&.B. IMMOBILIARE S.R.L.

A15 - Elaborato fotografico

Il Giudice dell'Esecuzione

Dott. ssa Evelia Tricani

Il C.T.U.

Timbro e Firma: _____

0	28/02/2018	Emesso per produzione	GZ
1			
2			
3			
4			
5			
Rev.	Data	Motivo Revisione	
Cod.: C018-0018		Form.: A4	



Studio Tecnico
Dott. Ing. Giuseppe Zarbà
Ingegnere Civile
- Strutturista -

Via Fichera, n. 11
94013 Leonforte (EN)
cell. 320/8489748
e-mail: giuseppezarba@gmail.com
PEC: giuseppe.zarba@ingpec.eu

Indice delle foto

Foto 1 – Panoramica da via Boris Giuliano	4
Foto 2 – Ingresso da via Boris Giuliano n. 15/E	4
Foto 3 – Vista prospetto da via Boris Giuliano	5
Foto 4 – Vista portici da via Boris Giuliano.....	5
Foto 5 – Vista angolo via Boris Giuliano e via Libero Grassi.....	6
Foto 6 – Vista confine dell'unità immobiliare all'angolo ingresso seminterrato.....	6
Foto 7 – Vista copertura a terrazzo e in <i>plexiglass</i> e lamierino	7
Foto 8 – Vista interna della copertura in <i>plexiglass</i> con <i>ex</i> -ingresso frontale dal civico 15/E.....	8
Foto 9 – Vista ingresso frontale da via Boris Giuliano civico 17/c	8
Foto 10 – Vista interna con in fondo ingresso ufficio e a destra bagno.....	9
Foto 11 – Vista interna dalla porta dell'ufficio	9
Foto 12 – Vista zona camerini e sulla destra zona cassa.....	10
Foto 13 – Vista dalla zona camerini.....	10
Foto 14 – Vista corsia centrale dalla zona cassa	11
Foto 15 – Vista corsia centrale dalla parte opposta alla cassa.....	11
Foto 16 – Vista corsie centrali dell'immobile	12
Foto 17 – Vista corsie zona opposta a quella delle corsie centrali.....	12
Foto 18 – Vista corsie centrali dietro la zona delle vetrine espositive	13
Foto 19 – Vista corsie centrali dalla zona delle vetrine espositive in via Boris Giuliano .	13
Foto 20 – Vista corsie centrali parallela alla struttura in <i>plexiglass</i>	14
Foto 21 – Vista corsia lato vano tecnico	14
Foto 22 – Vista corsie centrali lato via Libero Grassi.....	15
Foto 23 – Vista della zona d'ingresso al locale deposito, non accessibile	15
Foto 24 – Vista della zona antibagno 1	16
Foto 25 – Vista della zona antibagno 2	17
Foto 26 – Vista bagno 1	18
Foto 27 – Vista della zona antibagno 3 e tipologia di infissi	19
Foto 28 – Vista bagno 2	20
Foto 29 – Vista bagno 3	21
Foto 30 – Vista vano laboratorio – lato porta	22
Foto 31 – Vista vano laboratorio – lato muro	23
Foto 32 – Vista vano ripostiglio – lato porta.....	24



Foto 33 – Macchie di infiltrazioni di acqua meteorica limitrofe alla zona di copertura in plexiglass	24
Foto 34 – Vista vano deposito, lato porta	25
Foto 35 – Vista vano deposito, lato opposto alla porta.....	25
Foto 36 – Vista particolare della porta di comunicazione tra negozio e locale deposito ...	26





Foto 1 – Panoramica da via Boris Giuliano



Foto 2 – Ingresso da via Boris Giuliano n. 15/E





Foto 3 – Vista prospetto da via Boris Giuliano



Foto 4 – Vista portici da via Boris Giuliano





Foto 5 – Vista angolo via Boris Giuliano e via Libero Grassi



Foto 6 – Vista confine dell'unità immobiliare all'angolo ingresso seminterrato





Foto 7 – Vista copertura a terrazzo e in plexiglass e lamierino





Foto 8 – Vista interna della copertura in plexiglass con ex-ingresso frontale dal civico 15/E



Foto 9 – Vista ingresso frontale da via Boris Giuliano civico 17/c





Foto 10 – Vista interna con in fondo ingresso ufficio e a destra bagno



Foto 11 – Vista interna dalla porta dell'ufficio





Foto 12 – Vista zona camerini e sulla destra zona cassa



Foto 13 – Vista dalla zona camerini





Foto 14 – Vista corsia centrale dalla zona cassa



Foto 15 – Vista corsia centrale dalla parte opposta alla cassa





Foto 16 – Vista corsie centrali dell'immobile



Foto 17 – Vista corsie zona opposta a quella delle corsie centrali





Foto 18 – Vista corsie centrali dietro la zona delle vetrine espositive



Foto 19 – Vista corsie centrali dalla zona delle vetrine espositive in via Boris Giuliano





Foto 20 – Vista corsie centrali parallela alla struttura in plexiglass



Foto 21 – Vista corsia lato vano tecnico





Foto 22 – Vista corsie centrali lato via Libero Grassi



Foto 23 – Vista della zona d'ingresso al locale deposito, non accessibile





Foto 24 – Vista della zona antibagno 1





Foto 25 – Vista della zona antibagno 2





Foto 26 – Vista bagno 1





Foto 27 – Vista della zona antibagno 3 e tipologia di infissi





Foto 28 – Vista bagno 2





Foto 29 – Vista bagno 3





Foto 30 – Vista vano laboratorio – lato porta





Foto 31 – Vista vano laboratorio – lato muro





Foto 32 – Vista vano ripostiglio – lato porta



Foto 33 – Macchie di infiltrazioni di acqua meteorica limitrofe alla zona di copertura in plexiglass





Foto 34 – Vista vano deposito, lato porta



Foto 35 – Vista vano deposito, lato opposto alla porta





Foto 36 – Vista particolare della porta di comunicazione tra negozio e locale deposito

