

□ **ALL. 6 – Documentazione fotografica**



Foto 1 – Vista del fabbricato cui afferisce il laboratorio staggito, sito in via F. Frezza123/4, Giugliano in Campania (Na)




Foto 2 – Vista del portone di accesso al fabbricato




Foto 3 – Vista dell'androne



Foto 4 – Vista del cortile comune che disimpegna il laboratorio e il limitofo fabbricato (estraneo ai fatti di causa)



Foto 4 – Vista dell'ingresso all'unità staggita



Foto 6 – Vista dell'area esterna e limitrofa al manufatto



Foto 7 – Particolare del primo ambiente del manufatto



Foto 8 – Particolare del primo ambiente del manufatto



Foto 9 – Particolare del primo ambiente del manufatto



Foto 10 – Particolare del primo ambiente del manufatto



Foto 11 – Vista dell'ambiente di disimpegno tra i due locali del laboratorio e del blocco servizi ivi allocato



Foto 12 – Vista del blocco servizi



Foto 13 – Particolare del secondo ambiente del manufatto



Foto 14 – Particolare del secondo ambiente del manufatto



Foto 15 – Vista del lastrico di copertura del manufatto



foto 16 – Vista del lastrico di copertura del manufatto