RAPPORTO FOTOGRAFICO

N.C.E.U.: fg. 6 mapp. 838 sub. 2, fg. 6 mapp. 656 sub 4; N.C.T. Fg. 6 mapp. 853; fg. 6 mapp. 660.




Foto n°1: Foto aerea di inquadramento generale



Foto n°2: Foto aerea di inquadramento di dettaglio





Foto aerea di inquadramento di maggior dettaglio: mapp 660 e mapp. 853 Foto n°3:



Foto n°4: Foto aerea della villa mapp. 658 sub 4 e dell'annesso rustico mapp. 838
















Foto n°11: percorso carrabile ad ovest

Foto n°12: facciata sud-ovest villa





Foto n°13: Facciata ovest con gazebo

Foto n°14: portico di ingresso






Foto n°15: Soggiorno

Foto n°16: altra vista soggiorno con scala per P.1°























Foto n°29: Lavanderia ad ovest


Foto n°30: Lavalderia con accesso a dx per cavedio e a sx per ripost.





Foto n°31: Ripostiglio

Foto n°32: Ripostiglio








Foto n°34: Porzione cavedio a sud




















Foto n°42: Bagno ad ovest




Foto n°43: Bagno ad ovest



Foto n°44: Bagno ad ovest



Foto n°45: Camera da letto



Foto n°46: Guardaroba







Foto n°47: Bagno a nord Foto n°48: Camera matrimoniale ad est



Foto n°49: Camera matrimoniale ad est



Foto n°50: Mapp. 853



Foto n°51: mapp.656 e 853 parte ad ovest

