


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Appartamento sito in Agrigento via Madonie n. 10, terzo piano



Viste esterne





Portone ed androne condominiale





Accesso all'appartamento sito al terzo piano a destra salendo la scala condominiale





Salotto





Corridoio e cucina





Cucina e ripostiglio





Lesioni sul soffitto della cucina



Camera n. 1





Lesioni sul soffitto della camera n. 1




Bagno





Bagno



Camera n. 2





Camera n. 2



Balcone lato nord-est





Balcone lato nord-est



RIPRESE EFFETTUATE DALL'APPARTAMENTO SITO AL PIANO INTERIORE (2° PIANO)



Carente stato di manutenzione del balcone dell'appartamento del terzo piano





Carente stato di manutenzione del balcone dell'appartamento del terzo piano



Danni all'interno dell'appartamento sito al secondo piano, causati dalle infiltrazioni





Danni all'interno dell'appartamento sito al secondo piano, causati dalle infiltrazioni

