

**FOTO 1**



Ingresso alla proprietà

**FOTO 2**



Capannone e tettoia annessa

**FOTO 3**



Automezzi nella corte antistante il capannone

**FOTO 4**



Tettoia laterale

**FOTO 5**



Tettoia esterna vista dal lato nord

**FOTO 6**



Materiali in deposito sotto la tettoia esterna



**FOTO 7**



Letto matrimoniale in uno dei due uffici interni al capannone

**FOTO 8**



Letto singolo in uno dei due uffici interni al capannone

**FOTO 9**



Blocco uffici del capannone

**FOTO 10**



Capannone visto dalla porta di ingresso

**FOTO 11**



Materiale in deposito all'interno del capannone

**FOTO 12**



Materiale in deposito all'interno del capannone

**FOTO 13**



Materiale in deposito all'interno del capannone

**FOTO 14**



Materiale in deposito all'interno del capannone

**FOTO 15**



Bagno interno al capannone

**FOTO 16**




Quadro elettrico interno al capannone

**FOTO 17**



Varie bombole in deposito all'interno del capannone

**FOTO 18**



Esterno del capannone, lato ovest

24



**FOTO 19**



Recinzione parzialmente distrutta sul lato est

**FOTO 20**



Serbatoio di GPL vuoto, dismesso ed ubicato all'interno della proprietà

**FOTO 21**



Altre autovetture poste nel giardino del capannone

**FOTO 22**



Allaccio rete ENEL posto nella corte esterna

**FOTO 23**



Muro basso della tettoia esterna parzialmente distrutto

**FOTO 24**



Nuovo lucchetto installato sul cancello carrabile della proprietà

