

allegato 2:

**RILIEVO FOTOGRAFICO parti esterne**



**Via Alcide De Gasperi**



**LOTTO n. 2**

**LOTTO n. 1**

**Via Alcide De Gasperi**



Infissi in alluminio monovetro e serrande in plastica

Unità esterna  
condizionatore non  
funzionante





Vista dal balcone posteriore



**Chiesa**

**Istituto Bancario**

Via Alcide De Gasperi nelle immediate vicinanze dei beni immobili in oggetto



Vista dal balcone principale su Via Alcide De Gasperi