



Foto 1 – vista esterna dell’immobile – si noti l’infisso dell’abbaino al piano sottotetto



Foto 2 – vano contatori – si noti l’assenza di protezioni magnetotermiche e differenziali





Foto 3 – interno piano sottotetto



Foto 4 – interno piano sottotetto





Foto 5 – particolare prima porzione solaio copertura sfondellato



Foto 6 – particolare seconda porzione solaio copertura sfondellato





Foto 7 – particolare pavimento distaccato al piano sottotetto



Foto 8 – particolare inverter e quadro impianto fotovoltaico bruciati





Foto 9 – infiltrazioni di acqua sul soffitto del piano primo



Foto 10 – infiltrazioni di acqua sul soffitto del piano primo





Foto 11 – danneggiamento pavimento al piano primo



Foto 12 – danneggiamento pavimento al piano primo

