

TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Esecuzione Immobiliare n.66/2011

**ALLEGATO N. 02.a2
RILIEVO FOTOGRAFICO**

UNITA' ABITATIVA PIANO PRIMO sub 14



ingresso



soggiorno



Part. Porta zona notte




Bagno notte



Bagno notte



Bagno notte- con vasca



Bagno giorno-anti bagno



Bagno giorno – con doccia




Part. Pav camere



Camera



Esterno loggiato piano primocale studi



ripostiglio



Part. Pavimento cucina



Loggiato ovest



Balcone sud pav. Piastrelle di graniglia

UNITA' ABITATIVA PIANO SOTTOTETTO SUB 15



Ingresso da scala sub 11



Scala sub 11



Zona pranzo



Zona soggiorno



Zona cucina



Zona pranzo



camera



Disimpegno notte



Sottotetto esclusivo sub 15



Sottotetto bene comune sub 15-14



Sottotetto bene esclusivo sub 15



Locale caldaia sottotetto bene comune sub 14-15




Part. Locale caldaia sottotetto- adduzione la collettore appartamento p1



Caldaia piano sottotetto condivisa sub 15-14



Collettore sottotetto sub 15




Adduzione gas sottotetto



Caldaia gas metano condivisa sub 15-14

PARTICOLARI VARI ESTERNI Lesioni per ossidazione dei ferri di armatura e carbonatazione del clascestruzzo





Parapetto logge p.terra ossidazione attacco montanti ringhiera

