

ALLEGATO 1

- Documentazione fotografica;





Immagine della strada / sentiero che conduce al bene





Immagine del bene dalla strada /sentiero.





Immagine del bene dalla strada /sentiero.





Immagine della legnaia e del portico di ingresso al piano Terra





Immagine della lesione sul fronte Sud dell'edificio.





Vista esterna del fronte Est, coperto per buona parte da arbusti e sterpaglie. Sulla destra un fabbricato uso deposito in lamiera (abusivo).





Vista esterna del fronte Ovest, particolare della legnaia al Piano Terra e del sottotetto al piano superiore. Dall'apertura nel sottotetto è visibile lo stato di danno e degrado della copertura lignea.







Vista esterna del fronte Ovest, ingresso della legnaia al Piano Terra.





Interno della legnaia al Piano Terra.





Immagine della scala al Piano Terra, che separa cucina e soggiorno.





Vista della stanza “disimpegno” al piano Terra, posta dietro al vano scala.





Vista del servizio igienico.





Vista del soggiorno.





Vista del portico di ingresso





Vista del ripostiglio al piano Terra, sul lato Ovest.

