

Documentazione fotografica



1 - Veduta del fabbricato oggetto di stima ripresa dalla viabilità pubblica di accesso ripresa da sud est: la porzione di costruzione in primo piano corrisponde all'unità immobiliare 992 sub. 1



2 - Veduta dell'unità immobiliare 992 sub. 1 con parte del terreno di pertinenza, ripresa da sud est

Documentazione fotografica



3 - Veduta della scala esterna e del loggiato che si trovano in corrispondenza dell'ingresso all'unità immobiliare 992 sub. 1



4 - Veduta della parte di fabbricato corrispondente all'unità immobiliare 992 sub. 2, ripresa da sud ovest: gli elementi in legno dei loggiati sono molto rovinati

Documentazione fotografica



5 - Veduta della parte di fabbricato corrispondente all'unità immobiliare 992 sub. 2, ripresa da nord ovest



6 - Veduta della parte di fabbricato corrispondente all'unità immobiliare 992 sub. 2, ripresa da nord: l'unità immobiliare 992 sub. 1 si trova nella porzione di costruzione più bassa sulla destra

Documentazione fotografica



7 - Veduta della scala esterna di accesso all'unità immobiliare 992 sub. 2, irregolare, di difficile percorribilità e non completata



8 - Veduta dell'autorimessa unità immobiliare 992 sub. 3 con antistante resede pertinenziale

Documentazione fotografica



9 - Veduta della pubblica viabilità di accesso ai beni oggetto di stima, nel vecchio paese di Cogna, stretta e ripida e che non consente l'incrocio di due autovetture