



DIFFORMITA': La tettoia con struttura metallica è stata realizzata abusivamente in luogo dell'autorizzata pensilina.

DIFFORMITA': Il locale evidenziato è stato realizzato attraverso la chiusura di un portico tramite montaggio di infissi perimetrali in alluminio.

1

Planta Difformità Urbanistiche - Piano Terra (NCEU f.34 part.300 sub 1)

Scala: 1:100

