



foto 1 - Immagine tratta da Google Earth in cui sono evidenziati i beni oggetto di stima su via Arezzo, in prossimità dell'ingresso Carlentini Sud.



foto 2-3 - Vista del bene 1 - laboratorio per la lavorazione di alluminio e vetro da via Arezzo e via Ferrara. La facciata si trova in discreto stato di conservazione.



foto 4-5 - Viste interne dell'area di 194mq di produzione e lavorazione dei metalli. L'ambiente è intonacato, pavimentato e ben rifinito. Lo stato conservativo è buono.



foto 6 - 7 - All'interno del laboratorio bene 1 si trovano due ambienti destinati ad ufficio (con annessi wc). L'ambiente più recente è da sanare.



foto 8-9 - Al piano terra su via Arezzo n. 2-6, vi sono i due ingressi al bene 2, laboratorio per la lavorazione del ferro. Esternamente i prospetti sono in buono stato conservativo.



foto 10 - Da via Forlì n. 1 si accede al deposito mediante porta garage.



foto 11-12 - Viste interne dei due ambienti del bene 2 per la lavorazione del ferro. Gli ambienti sono separati da parete. La superficie lorda è di 79mq. Gli ambienti non si trovano in buono stato conservativo.



foto 13 - Vista interna del deposito bene 3 con altezza netta 1,90m, in discreto stato conservativo.