

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Foto n°1: particolare del tratto stradale di via Campo di Marte in prossimità dell'accesso carrabile al piazzale condominiale.



Foto n°2: particolare del numero civico.





Foto n°3: particolare del piazzale condominiale con parcheggio scoperto posto lungo il lato Nord del fabbricato.




Foto n°4: particolare dell'accesso carrabile condominiale posto lungo il lato Ovest dell'immobile.





Foto n°5: altro particolare del piazzale condominiale carrabile posto lungo il lato Sud del fabbricato.



Foto n°6: altro particolare dell'accesso carrabile che corre lungo il lato Est del fabbricato, si noti la presenza della zona di parcheggio coperta al piano primo sottostrada.






Foto n°7: altro particolare del parcheggio coperto posto al piano primo sottostrada.




Foto n°8: particolare dell'alloggiamento contatori di acqua, luce e gas posti nella parte del piazzale condominiale a Nord del fabbricato.





Foto n°9: particolare dell'alloggiamento dei contatori dell'acqua.



Foto n°10: particolare dell'alloggiamento dei contatori della luce.





Foto n°11: particolare dell'alloggiamento dei contatori del gas.

BENE A



Foto n°12: particolare della porta d'ingresso a battente doppio posta lungo il lato Ovest del fabbricato.





Foto n°13: particolare interno dell'ingresso si notino le pareti intonacate e tinteggiate dai colori pastello e la copertura del pavimento in laminato.



Foto n°14: particolare del locale ad uso ufficio posto frontalmente alla zona d'attesa, si noti la presenza di ventilconvettori.





Foto n°15: altro particolare interno dell'ufficio posto frontalmente alla zona di attesa, si noti la presenza di una nicchia non inserita graficamente nella planimetria.



Foto n°16: altro particolare dell'ufficio posto frontalmente alla zona d'attesa, si noti la presenza di una piccola nicchia che ospita il quadro elettrico anch'essa non inserita nella planimetria.





Foto n°17: particolare del disimpegno.



Foto n°18: particolare del locale ad uso ufficio posto in adiacenza alla zona di attesa, si noti la presenza di una porta finestra a battente doppio.





Foto n°19: altro particolare interno del locale ad uso ufficio posto in adiacenza alla zona di attesa.



Foto n°20: particolare dell'ufficio posto in adiacenza alla zona bagno con antibagno, si noti la presenza di una piccola finestra non presente nella planimetria catastale.





Foto n°21: particolare del secondo locale ad uso ufficio posto in adiacenza alla zona di attesa.



Foto n°22: particolare del bagno con antibagno.



BENE B



Foto n°23: particolare dell'ingresso posto lungo il lato SUD del fabbricato.



Foto n°24: particolare della zona della reception e dell'ufficio adiacente, si noti la presenza di una nicchia non inserita nella planimetria.





Foto n°25: particolare del locale ad uso ufficio posto nella parte sinistra della reception, si noti la presenza di finestre a battente doppio.



Foto n°26: particolare del locale ad uso ufficio posto di fronte al bagno con antibagno.





Foto n°27: particolare del bagno con antibagno.

