

**Foto esterne p.lle 507 e 1949**



**Figura 1. Vista est, p.lla 507.**



**Figura 2. Vista sud-est, p.lla 507.**



**Figura 3. Vista nord, p.la 507**



**Figura 4. Vista sud-ovest, p.lle 507-1949.**



**Figura 5. Vista sud-ovest, p.la 1949.**



**Figura 6. Vista nord-ovest, p.la 1949.**



**Figura 7. Vista nord-est, p.la 1949.**

**Foto interne abitazione p.la 507**



**Figura 8. Cantina.**



**Figura 9. Cantina.**



**Figura 10. Caldaia in cantina.**



**Figura 11.** Scala non autorizzata di accesso alla cantina interrata.



**Figura 12.** Cucina-soggiorno.



**Figura 13.** Cucina-soggiorno.



**Figura 14.** Bagno p.t..



**Figura 15. Scale p.t.-p.p..**



**Figura 16. Disbrigo p.p..**



**Figura 17. Bagno p.p..**



**Figura 18. Camera.**



**Figura 19.** Camera.



**Figura 20.** Scale p.p.-p.s..



**Figura 21. Soffitta**

**Foto interne p.la 1949**



**Figura 22. Piano terra.**



**Figura 23. Piano terra.**



**Figura 24. Piano primo.**



**Figura 25. Segni di infiltrazioni, parete nord al piano primo.**