

Figura 19 – Vista della loggia d'ingresso



Figura 20 – Vista della terrazza e del portico





Figura 17 -- Vista del bagno al piano secondo



Figura 18 – Vista balcone al piano secondo




Figura 15 – Vista del disimpegno




Figura 16 – Vista del magazzino




Figura 14 – Vista del magazzino



Figura 13 – Vista del magazzino






Figura 11 – Vista del disimpegno




Figura 12 – Vista dello studio



Figura 9 – Vista della camera da letto




Figura 10 – Vista del bagno al piano primo



Figura 7 – Vista del portico




Figura 8 – Vista della camera da letto






Figura 5 – Vista del soggiorno



Figura 6 – Vista della cucina






Figura 3 – Vista dell'ingresso



Figura 4 – Vista del soggiorno

Documentazione fotografica
**RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO NELL'ESECUZIONE
IMMOBILIARE PROMOSSA DA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. NEI
CONFRONTI DI MOSCIATTI LAURA N.R.G. 402/2015**




Figura 1 – Vista esterna dell'immobile



Figura 2 – Vista esterna dell'immobile