

REPORT FOTOGRAFICO



Foto 1: via Miroballon. 95 (ingresso)



Foto 2: via Miroballon. 95 (ingresso)



Foto 3: vano scala/androne di ingresso



Foto 4: interno locale deposito in PT



Foto 5: interno locale deposito in PT



Foto 6: interno locale tecnico in PT



Foto 7: porta di caposcala in Piano 1°



Foto 8: ingresso/corridoio



Foto 9: tinello/soggiorno e vista cucinino



Foto 10: cucinino/vista sul pozzo luce



Foto 11: camera letto 2



Foto 12: camera letto 1



Foto 13: camera letto 3




Foto 14: WC



Foto 15: porta di accesso al terrazo di copertura in Piano 3°



Foto 16: ingresso al locale di sgombero in 3° P. identificato con il n. 2



Foto 17: interno del locale di sgombero in 3° P.



Foto 18: interno del locale di sgombero in 3° P.