


Planimetria stato dei luoghi – Sub. 91



Planimetria stato dei luoghi – Sub. 13





Sub. 91



Sub. 13

Com'è possibile osservare dalle fotografie sopra riportate, l'immobile identificato con il sub. 91, destinato ad ufficio ed ubicato al secondo piano della stecca 1, si presenta allo **stato "rustico"**: le pareti non sono intonacate, i pavimenti non presentano rivestimenti e non sono presenti porte; sono presenti esclusivamente gli infissi esterni in alluminio anodizzato e vetro, che però risultano posizionati senza tener conto delle pareti interne (si presume che gli stessi sia stati realizzati prima del frazionamento del sub. 58 nei sub. 88, 89, 90 e 91). L'immobile è dotato di due ambienti adiacenti destinati a locale wc, nei quali, però, non risultano installati i sanitari, un piccolo ripostiglio/deposito e presenta un corridoio al "L" di larghezza pari a circa 80 cm in corrispondenza delle finestre. All'immobile è attualmente possibile accedere liberamente attraverso il vano scale che si diparte dal cortile comune del complesso poligrafico, in quanto nessuno dei varchi presenti lungo il percorso è dotato di porte di accesso. Si evidenzia che l'accesso all'immobile può avvenire esclusivamente per tramite del corridoio derivante dal frazionamento dell'adiacente sub. 67, di fatto già realizzato ma non ancora formalizzato presso l'Agenzia delle Entrate. Per maggiore chiarezza, si riporta di seguito una planimetria con l'individuazione dei diversi subalterni: