

# Roberto Di Sapia

Geometra

ESECUZIONE IMMOBILIARE: n. **100/2022 R.G.E.**

G.E.: **Dott.ssa S. BRUNO**

CREDITORE PROCEDENTE: **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.a.**

CREDITORE INTERVENUTO: **AGENZIA DELLE ENTRATE—RISCOSSIONE**

DEBITORE ESECUTATO:



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Prato, 05 Aprile 2023

*Il C.T.*

*(geometra Roberto Di Sapia)*

Via Ernesto Guevara, 10 – 59100 Prato (PO) – Tel. 0574 065150 - Cell. 338 1245020

e\_mail: [robertodisapia@gmail.com](mailto:robertodisapia@gmail.com) - pec: [roberto.di.sapia@geopec.it](mailto:roberto.di.sapia@geopec.it)

Codice Fiscale DSP RRT 85T28 G999G - Partita IVA 02089950972





Vista aerea della zona in cui ricade l'immobile oggetto di pignoramento e vista dalla Via della Villa del complesso edilizio cui fanno parte le unità immobiliari oggetto di pignoramento.





Vista dal camminamento condominiale del fabbricato abitativo oggetto di pignoramento





Vista del fabbricato abitativo oggetto di pignoramento





Vista dal resede esclusivo del fabbricato abitativo oggetto di pignoramento





Vista dal resede esclusivo del fabbricato abitativo oggetto di pignoramento





Particolare del camminamento esterno a copertura del sottostante scannafosso





Viste interne dell'ingresso- soggiorno al piano terra.







Viste interne del disimpegno al piano terra





Viste interne della cucina al piano terra






Viste interne del servizio igienico al piano terra.






Viste interne del disimpegno al piano primo





Viste interne della prima camera sulla sinistra per chi arriva dalle scale al piano primo





Viste interne della seconda camera da sinistra per chi sale le scale al piano primo





Viste del terrazzo al piano primo






Viste interne del servizio igienico al piano primo







Viste interne della camera a destra per chi sale le scale al piano primo





Viste interne del sottotetto





Viste interne del disimpegno al piano seminterrato






Viste interne della cantina al piano seminterrato





Viste dello scannafosso al piano seminterrato





Viste interne del servizio igienico al piano seminterrato





Vista interna della cantina al piano seminterrato, sul lato tergale dell'edificio





Viste interne dell'autorimessa







Viste dal percorso carrabile condominiale dell' autorimessa

