

TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO




Foto n. 1 - Vista satellitare del complesso immobiliare nel contesto comunale di Monreale (PA)



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO



Foto n. 2 - Vista dell'accesso al complesso immobiliare dalla via Pietro Novelli (Strada Provinciale SP69)



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO



Foto n. 3 - Esterni del complesso immobiliare - Accessi da strada interpodereale



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO




Foto n. 4 - Esterni del complesso immobiliare - Accesso al Piano Terzo e accesso indiviso con proprietà



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO




Foto n. 5 -Esterni del complesso immobiliare - Prospetto Sud



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO




Foto n. 6 - Esterni del complesso immobiliare - Piani superiori prospetto Sud.



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO



Foto n. 7 - Esterni del complesso immobiliare - vista da strada interpodereale - Prospetto Ovest



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO



Foto n. 8 – Esterni del complesso immobiliare – vista da strada interpodereale – Prospetto Sud-Ovest



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO



Foto n. 9 - Esterni del complesso immobiliare - vista dall'accesso condiviso- Prospetto Nord



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO



Foto n. 10 - Esterni del complesso immobiliare - Prospetto Est - si rileva la presenza di un corpo aggiuntivo senza titolo edilizio



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO



Foto n. 11 - Esterni del complesso immobiliare - Area di accesso indiviso con la proprietà di [REDACTED]



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO





Foto n. 12 - Esterni del complesso immobiliare



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO



Foto n. 13 - Esterni del complesso immobiliare - piano terra



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO



Foto n. 14 -Esterni del complesso immobiliare - Si rileva la presenza di corpi aggiuntivi senza titolo edilizio



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO



Foto n. 15 - Esterni del complesso immobiliare - piano terra - giardino



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO



Foto n. 16 - Esterni del complesso immobiliare - piano terra - giardino



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO



Foto n. 17 - Esterni del complesso immobiliare - piano seminterrato - giardino



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO



Foto n. 18 - Esterni del complesso immobiliare - piano seminterrato - giardino



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO




Foto n. 19 - Esterno dell'unità immobiliare - Vista su accesso al "Piano Primo" e sul portico



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO





Foto n. 20 - Interno dell'unità immobiliare al Piano Primo



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO




Foto n. 21 - Interno dell'unità immobiliare al Piano Primo



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO





Foto n. 22 - Interno dell'unità immobiliare al Piano Primo



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO




Foto n. 23 - Interno dell'unità immobiliare al Piano Primo - massiccia presenza di fenomeni infiltrativi di acque meteoriche che hanno compromesso l'intonaco



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO




Foto n. 24 - Interno dell'unità immobiliare al Piano Primo -Camera da letto ricavata all'interno di un corpo aggiuntivo senza titolo edilizio. Si rileva la presenza di forti fenomeni infiltrativi di acque meteoriche che hanno compromesso parte della copertura e di fenomeni di umidità da risalita



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO





Foto n. 25 - Interni dell'unità immobiliare al Piano Seminterrato



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO



Foto n. 26 - Interni dell'unità immobiliare al Piano Seminterrato - Forte presenza di fenomeni infiltrativi di acque meteoriche che hanno compromesso il soffitto



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO





Foto n. 27 - Accesso posteriore all'unità immobiliare al Piano Seminterrato - si rileva la presenza di una tettoia senza titolo edilizio



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO




Foto n. 28 - Interni dell'unità immobiliare al Piano Seminterrato - si rileva la presenza di efflorescenza dovuta ad umidità di risalita



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO



Foto n. 29 - Vista su accesso al corpo aggiuntivo senza titolo edilizio adiacente al prospetto Nord



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO




Foto n. 30 - Vista su intercapedine tra il corpo aggiuntivo senza titolo edilizio ed il prospetto Nord



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO



Foto n. 31 - Interni del corpo aggiuntivo senza titolo edilizio



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO




Foto n. 32 - Interni del corpo aggiuntivo senza titolo edilizio



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO



Foto n. 33 - Presenza di una tettoia priva di titolo edilizio in adiacenza al prospetto EST



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO



Foto n. 34 - Vista della tettoia senza titolo edilizio

