

TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO




Foto n. 1 - Vista satellitare del complesso immobiliare nel contesto comunale di Monreale (PA)



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO



Foto n. 2 - Vista dell'accesso al complesso immobiliare dalla via Pietro Novelli (Strada Provinciale SP69)



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO



Foto n. 3 – Esterni del complesso immobiliare – Accessi da strada interpoderale – si rileva la presenza di una tettoia senza titolo edilizio



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO





Foto n. 4 - Esterni dell'unità immobiliare - vista dal portico sul prospetto Sud - Accesso al vano scala dal Piano Terra



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO




Foto n. 5 -Accesso diretto al Piano Terzo



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO





Foto n. 6 - Interni dell'unità immobiliare al Piano Terzo - vano scala.



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO





Foto n. 7 - Interni dell'unità immobiliare al Piano Terzo - vano scala - vista su accesso al terrazzo



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO




Foto n. 8 -Interni dell'unità immobiliare al Piano Terzo



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO




Foto n. 9 - Interni dell'unità immobiliare al Piano Terzo



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO




Foto n. 10 - Interni dell'unità immobiliare al Piano Terzo



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO




Foto n. 11 - Interni dell'unità immobiliare al Piano Terzo



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO





Foto n. 12 - Esterno ed ingresso dell'unità immobiliare B



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO




Foto n. 13 - Interni dell'unità immobiliare al Piano Terzo



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO




Foto n. 14 - Interni dell'unità immobiliare al Piano Terzo - Si rileva la presenza di fenomeni umidiferi dovuti a condensa

