

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE

R.G.E. 444/2017

Allegato n.14

Elaborato Fotografico

- Creditore: _____
- Creditore intervenuto: _____
- Creditore intervenuto: _____
- Creditore intervenuto: _____
- Debitore: _____

Il Giudice dell'Esecuzione

Dott.ssa Silvia Cocco

Il C.T.U

Dott. ing. Andrea Porcu




Foto 1–Vista satellitare dell'immobile nel contesto urbano della frazione di Bindua.



Foto 2–Vista del prospetto Sud dalla via Cerusite.




Foto 3–Vista del prospetto Nord dalla via Cerusite.



Foto 4Vista del prospetto Ovest dalla via Cerusite.



Foto 5–Vista del prospetto Est dalla via Argentite.



Foto 6–Vista del secondo piano seminterrato a quota -5.65 m rispetto alla quota stradale della via Argentite .



Foto 7–Al livello strada della via Argentite è stato realizzato un solaio che determina un volume edilizio illegittimo.



Foto 8–Al primo piano seminterrato, sul prospetto di via Cerusite sono state realizzate delle tamponature che definiscono un volume edilizio illegittimo.



Foto 9–Anche nel piano pilotis a quota +0,35m, sul lato della via Cerusite sono state realizzate delle tamponature che definiscono un volume edilizio illegittimo..



Foto 10–Vista del vano scala e del vano ascensore.



Foto 11–Le unità immobiliari realizzate ai piani alti sono sprovviste di intonaci, rivestimenti ed infissi interni ed esterni.



Foto 12–Vista dell'unità immobiliare al piano attico.



Foto 13–Le unità immobiliari sono collegate al blocco scala ed ascensore da dei ballatoi condominiali.




Foto 14–Vista della copertura del corpo Ovest.