



udienza del 26.03.2019

TRIBUNALE DI FERMO

ESECUZIONE IMMOBILIARE n. 227/2010

ALLEGATO FOTOGRAFICO



01



02



03



04

N°	Descrizione	N°	Descrizione
01	Fabbricato: esterno, angolo sud-est.	02	Fabbricato: esterno, angolo sud-ovest.
03	Fabbricato: esterno, corte e ingresso comune a più subb. tra cui il sub. 4 (oggetto di esecuzione).	04	Fabbricato esterno, corte del fabbricato, ingresso del sub. 2 (a destra) e struttura in legno abusiva (non oggetto di esecuzione a sinistra).



05



06



07



08



09



10

N°	Descrizione	N°	Descrizione
05	Fabbricato: esterno, ingresso del sub. 2.	06	Fabbricato esterno, ingresso comune a più subb tra cui il sub. 4.
07	Unità immobiliare urbana (u.i.u.) sub. 2 interno.	08	U.i.u. sub. 2 interno con veduta su ulteriore porzione di camera e di bagno abusivi e non oggetto di esecuzione.
09	U.i.u. sub. 4, portone d'ingresso dal pianerottolo della scala comune a più subb..	10	U.i.u. sub. 4, sala da pranzo-salotto.



11



12



13



14



15



16

N°	Descrizione	N°	Descrizione
11	U.i.u. sub. 4, cucinino.	12	U.i.u. sub. 4, sgabuzzino.
13	U.i.u. sub. 4, cucina.	14	U.i.u. sub. 4, particolare del pavimento della cucina danneggiato.
15	U.i.u. sub. 4, terrazzino e adiacente centrale termica.	16	U.i.u. sub. 4, corridoio (portone d'ingresso sullo sfondo) .



17



18



19



20




21



22

N°	Descrizione	N°	Descrizione
17	U.i.u. sub. 4, camera da letto n. 1.	18	U.i.u. sub. 4, camera da letto n. 2.
19	U.i.u. sub. 4, camera da letto n. 3.	20	U.i.u. sub. 4, bagno.
21	U.i.u. sub. 4, bagno.	22	U.i.u. sub. 4, particolare del soffitto del bagno con segni di muffa e distacco dell'intonaco.



N°	Descrizione	N°	Descrizione
23	U.i.u. sub. 4, balcone lato est del fabbricato ( chiuso con struttura mobile in ferro e vetri).	24	U.i.u. sub. 4, balcone lato sud del fabbricato.