





rilevata difformità: **a)** se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato l'immobile e non consentono la sua univoca identificazione; **b)** se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentono l'individuazione del bene; **c)** se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in precedenza individuato l'immobile rappresentando, in questo caso, la storia catastale del compendio pignorato;

4. **proceda**, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per l'aggiornamento del catasto provvedendo, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione ed all'accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente accatastate;
5. **indichi** l'utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale;
6. **indichi** la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative e l'esistenza o meno di dichiarazione di agibilità. In caso di costruzione realizzata o modificata in violazione della normativa urbanistico- edilizia, descriva dettagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati e dica se l'illecito sia stato sanato o sia sanabile in base combinato disposto dagli artt. 46, comma 5°, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 40, comma 6° della L. 28 febbraio 1985, n° 47; in quest'ultimo caso specifichi l'entità dell'oblazione e degli oneri necessari per la sanatoria, procedendo a detrarre il valore economico da quello stimato per l'unità immobiliare;
7. **dica** se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti; provveda, in quest'ultimo caso, alla loro formazione procedendo (solo previa autorizzazione del Giudice dell'esecuzione) all'identificazione dei nuovi confini ed alla redazione del frazionamento; allegghi, in questo caso, alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale;
8. **dica**, nel caso in cui l'immobile è pignorato solo pro quota, se esso sia divisibile in natura e , proceda, in questo caso, alla formazione dei singoli lotti; (procedendo ove necessario all'identificazione dei nuovi confini ed alla redazione del frazionamento allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale) indicando il valore di ciascuno di essi e tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari e prevedendo gli eventuali conguagli in denaro; **proceda**, in caso contrario, alla stima dell'intero esprimendo compiutamente il giudizio di indivisibilità eventualmente anche alla luce di quanto disposto dall'art. 577 c.p.c., dall'art. 846 c.c. e dalla L. 3 giugno 1940, n° 1078;
9. **accerti** se l'immobile è libero o occupato; **acquisisca** il titolo legittimante il possesso o la detenzione del bene evidenziando se esso ha data certa anteriore alla trascrizione del pignoramento; **verifichi** se risultano registrati presso l'ufficio del registro degli atti privati contratti di locazione e/o se risultino comunicazioni alla locale autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 12 del D.L. 21 marzo 1978, n° 59, convertito in L. 18 maggio 1978, n° 191;







Il sottoscritto C.T.U. procede ad eseguire le misurazioni ed il rilievo fotografico del capannone posto al piano terra. Le operazioni di sopralluogo si concludono alle ore alle ore 11:50.

Al fine di assumere la documentazione per rispondere ai Quesiti posti dal Giudice, e le necessarie informazioni sul bene oggetto di pignoramento, il C.T.U.:

- **in data 21.09.2015** ha richiesto telematicamente presso l’Agenzia delle Entrate (ex Territorio) di Cosenza la planimetria, l’elenco subalterni e l’elaborato planimetrico dello stesso;

- **in data 02.10.2015** presso l’Agenzia dell’Entrate – Ufficio Provinciale di Cosenza si è fatto richiesta per verificare la presenza di atti privati/contratti di locazione registrati, relativi all’immobile pignorato.

- **in data 26.10.2015** presso l’Agenzia dell’Entrate – Ufficio Provinciale di Cosenza veniva fatto **un primo sollecito** per verificare la presenza di atti privati/contratti di locazione registrati, relativi all’immobile pignorato.

- **in data 05.11.2015** presso l’Agenzia dell’Entrate – Ufficio Provinciale di Cosenza veniva fatto **un secondo sollecito** per verificare la presenza di atti privati/contratti di locazione registrati, relativi all’immobile pignorato.

- **in data 05.11.2015**, è stata fatta richiesta di documentazione presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Santa Maria del Cedro tramite posta certificata pec.

- **in data 06.11.2015** presso l’Agenzia dell’Entrate – Ufficio Provinciale di Cosenza veniva rilasciato attestazione da cui non risultano registrati atti di compravendita o contratti di locazione relativi all’immobile pignorato.

- **in data 03.02.2016**, trascorsi quasi tre mesi senza avere nulla, in data 05.11.2015 è stato fatto **un sollecito** all’Ufficio Tecnico del Comune di Santa Maria del Cedro per il rilascio della documenti richiesta, sempre per mezzo pec;

- **in data 09.02.2015**, si recava presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Santa Maria del Cedro al fine di ritirare la suddetta documentazione. In tale occasione **l’Ing. Giuseppe Durante** fornisce la Copia degli elaborati di progetto, la **Licenza di Costruzione e Concessione Edilizia in Sanatoria**;

- **in data 18.02.2016**, si recava presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Santa Maria del Cedro al fine di ritirare l’attestazione da dove si evince che l’immobile in questione riportato negli atti di causa alla contrada Vizioso, giusta Delibera di Giunta Comunale n. 453 del 15/10/1997 “Approvazione Toponomastica”, con la quale sono state assegnate nuove denominazioni alle vie ricadenti nel centro urbano del Comune, ricade dal ultima variazione toponomastica sulla via dell’Arco Piccolo;





particella 257. La tipologia costruttiva è in cemento armato, con travi e pilastri collegati fra loro, con travi di fondazioni continue, e un successivo intervento di rinforzo strutturale con pilastri e travi di acciaio. I solai sono del tipo latero-cemento con travetti precompressi e pignatte con soletta collaborante. La muratura di tamponamento perimetrale è in parte in c.a, e parte in blocchi di cemento, mentre le divisioni dei locali interni in laterizio (tabelle 8 fori). L'interno dello stabilimento (opificio) è costituito da pavimento in cemento, e intonaco tradizionale sulle pareti, mentre il soffitto è ancora allo stato iniziale, senza intonaco, ma con pignatte a facci-vista in alcune parti ammalorate e presenza di umidità, l'impianto di illuminazione è costituito da un impianto di plafoniere fissate direttamente al soffitto (pignatte), oltre che impianto di aspirazione polveri. Allo stato di sopralluogo sono presenti all'interno una serie di macchine e attrezzature per la lavorazione del legno. Il portico risulta intonacato, ma in uno stato di degrado, dovuto probabilmente ad un incendio che ha provocato il distaccamento e rigonfiamento dell'intonaco. I servizi igienici sono in uno stato di abbandono e mal ridotti. Lo stabilimento esternamente si presenta intonacato e di colore giallo, esteticamente degradato per la presenza di macchie di umidità e pitturazione scolorita e invecchiata per il percolare dell'acqua piovana sulle facciate, necessiterebbe di un intervento di manutenzione, il tutto ben visibile dalle foto allegate. Il fabbricato è posto in prossimità del centro storico del comune di Santa Maria del Cedro ad una distanza di circa 500 m, mentre è collegato alla strada comunale con una strada di proprietà distante circa 50,00 m.. La strada comunale principale collega il centro storico alla Strada Litoranea Tirrenica SS. 18 che dista circa 2.700,00 m. Detto immobile (opificio), si presenta con una **superficie lorda di circa 880,00 mq**, ed una **calpestabile di circa 840,00 mq** (solo stabilimento), **oltre** la superficie occupata dal portico (tettoia aperta) che è di circa **205,00 mq**.

### **3.3 Risposta al quesito 3**

Dal sopralluogo del 21.09.2016 e dalle verifiche fatte successivamente sia catastali, che planimetriche e dai grafici rilasciati dal comune, si è potuto constatare che l'immobile posto al piano terra non è regolarmente censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Santa Maria del Cedro infatti risulta:

- **Che** il fabbricato in questione non era censito in mappa, come si evince dallo stralcio catastale allegato datato 22.03.2016 dove è riportata sola la particella n° 257 al foglio n° 10 del comune di Grisolia, evidenziato in giallo;
- **Che** dal sopralluogo e dai rilievi si evince una parte destinata a opificio e la restante parte a portico (tettoia aperta), vedi pianta allegata;







Dalla presa visione degli elaborati progettuali, allegati alla autorizzazioni rilasciate e descritte sopra, e dal confronto con lo stato dei luoghi non sono emerse difformità riguardo ai grafici.

### **3.7 Risposta al quesito 7**

Trattandosi di una unità immobiliare non è possibile la vendita in più lotti.

### **3.8 Risposta al quesito 8**

L'immobile è stato pignorato nella sua interezza e, come scritto nella risposta al precedente Quesito, non è possibile la vendita in più lotti.

### **3.9 Risposta al quesito 9**

L'immobile all'interno risulta occupato da attrezzature e macchine necessarie alla lavorazione del legno è libero, oltre ai servizi igienici, locale forno, ufficio e ripostiglio ( come da pianta allegata), nel complesso la struttura muraria si presentava molto fatiscente al momento dell'sopralluogo avvenuto alla presenza della [REDACTED] in qualità di amministratore della società [REDACTED]

Il sottoscritto C.T.U. ha richiesto all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Cosenza una verifica sulla presenza di atti privati e/o contratti di locazione registrati, relativi all'immobile pignorato. Il suddetto Ufficio, rispondeva che sulla base delle informazioni disponibili al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, **riscontra che l'immobile non è stato locato**, giusta attestazione rilasciato in data 06.11.2015 (che si allega alla presente).

### **3.10 Risposta al quesito 10**

L'immobile non è occupato , pertanto risulta libero.

### **3.11 Risposta al quesito 11**

Dalla documentazione presente in comune, l'area su cui ricade l'immobile pignorato, ricade sotto il Vincolo Ambientale su area di interesse Archeologico, (art. 142 comma 1 lettera M del D.L. n° 42 del 22/01/2004.



### **3.12 Risposta al quesito 12**

**Superficie lorda** complessiva dell'Opificio misurata all'esterno dei muri perimetrali escluso portico

$$SL = 44,00 \times 20,00 = \mathbf{880,00 \text{ mq.}}$$

**Superficie utile** (opificio)

$$Su = (43,40 \times 19,40) - (19,60 \times 0,10) = \mathbf{840,00 \text{ mq.}}$$

**Superficie Portico** (tettoia aperta)

$$Sp = 13,45 \times 11,60 + 5,40 \times 4,40 / 2 + (6,90 + 4,40) \times 6,50 / 2 = \mathbf{205,00 \text{ mq.}}$$

La superficie virtuale, rispetto alla quale è stimato il più probabile valore di mercato, è pari alla superficie lorda SL aumentata del 35% per i portici :

**Superficie virtuale**

$$Sv = SL + 35\% * Sp = 880,00 + (0,35 * 205) = \mathbf{951,75 \text{ mq.}}$$

Per quanto concerne la valutazione dell'immobile si è tenuto conto delle informazioni assunte in loco, relative alle quotazioni correnti di immobili assimilabili per ubicazione e parificabili per caratteristiche, anno di costruzione, consistenza ecc., è stata fatta anche una interrogazione sull'osservatorio nazionale italiano (banca dati delle quotazioni immobiliari dell'agenzia delle entrate) per il secondo semestre dell'anno 2015 con codice di zone E2, micro zona catastale tipologia produttiva, con zona prevalentemente per civile abitazioni di tipo economico, destinazione residenziale, della provincia di Cosenza del comune di Santa Maria del Cedro, pertanto si è verificato che **i prezzi di mercato variano tra le 350,00 e le 500,00 €/mq.** Applicando il metodo sintetico-comparativo, sulla scorta delle valutazioni oggi correnti in zona e delle effettive possibilità di realizzo, tenuto conto della posizione, dello stato di finitura e conservativo dell'immobile, il più probabile valore di mercato è pari a:

$$V = \text{€/mq } \mathbf{390,00} \times \text{mq } \mathbf{951,75} = \mathbf{€ 371.182,50}$$
 (diconsi trecentosettantunomilacentoottantadue/50)

### **3.13 Risposta al quesito h**

Ai sensi della vigente normativa, è stata redatta l'attestazione di prestazione energetica del bene pignorato (APE).





