

FOTO 31



*Vano scale al piano secondo: in fondo l'accesso al sub 13*

FOTO 32



*Ingresso del sub 13*

Lotto 3

FOTO 33



*Fessurazioni a lato della porta*

FOTO 34



*Altre evidenti fessurazioni*

Lotto 3

FOTO 35



*Il soggiorno*

FOTO 36



*La consistente fessurazione tra la finestra e la porta finestra del soggiorno*

Lotto 3

FOTO 37



*Come sopra, particolare*

FOTO 38



*Fessurazioni orizzontali sopra la finestra del soggiorno*

Lotto 3

FOTO 39



*Esfoliazioni lungo il soffitto del soggiorno*

FOTO 40



*Come sopra, altra ripresa*


Lotto 3

FOTO 41



*Come sopra, particalare*

FOTO 42



*Altra fessurazione sopra la porta del disimpegno*

Lotto 3

FOTO 43



*Come sopra, particolare*

FOTO 44



*Esfoliazioni e fessurazioni*

Lotto 3

FOTO 45



La camera

FOTO 46



La camera

Lotto 3

FOTO 47



*La camera 2*

FOTO 48



*Cavillature sopra al rivestimento del bagno*

Lotto 3

FOTO 49



*Altre fessurazioni a lato della porta del bagno*

FOTO 50



*La camera 1*

Lotto 3

FOTO 51



*La passerella di accesso al giardino*

FOTO 52



*Come sopra, altra ripresa*

Lotto 3

FOTO 53



*La cantina abusiva da demolire*

FOTO 54



*Il giardino*

Lotto 3

FOTO 55



*Vista mare dalle finestre e dal balcone lato sud*

FOTO 56



*Come sopra, altra ripresa*

Lotto 3