


VEDUTE ESTERNE




VEDUTE ESTERNE





PIANO TERRA ESPOSIZIONE



PIANO TERRA LABORATORIO



PIANO PRIMO ESPOSIZIONE



PIANO SECONDO ESPOSIZIONE



PIANO SECONDO UNITA' ABITATIVA



PIANO INTERRATO DEPOSITO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Foto 1-2-3: Degrado accentuato dei prospetti





Foto 4: Degrado dei prospetti. Locale deposito con copertura in cemento-amianto



Foto 5-6: Coperture





Foto 7: Lucernario danneggiato



Foto 8-9: Infiltrazione acque meteoriche dalle coperture





Foto 10-11-12: Quadri fessurativi sulle chiusure verticali esterne






Foto 13: Infiltrazione e degrado nel locale seminterrato

Foto 14: Quadri umidi sulle chiusure verticali esterne

Foto 15: Impianto elettrico 380V danneggiato

