

ALL. AB

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FOTO AEREA DELLA ZONA SOVRAPPOSTA ALLA MAPPA CATASTALE PART. N° 38 FG  
141 CT TODI



FOTO AEREA DELLA ZONA SOVRAPPOSTA ALLA MAPPA CATASTALE PART. N° 646  
FG 141 CT TODI



Foto n° 1: foto aerea della zona del fabbricato posto in Todi, località San Benigno, vocabolo Torresquadrata n° 182, di cui fanno parte le porzioni immobiliari censite al C.F. al Foglio 141, con le particelle n° 38/5 – cat C/6; n° 38/6 – unità collabente; n° 38/47 – cat C/6; n° 38/504 – cat A/2



Foto n°2: foto aerea del fabbricato posto in Todi Frazione Crocefisso, Vocabolo Mossa Alta censito al C.F. al Foglio 141 particella n° 646 – unità collabente;



Foto n° 3: foto della zona circostante il fabbricato posto in Todi, località San Benigno, vocabolo  
Torresquadrata n° 182



Foto n° 4: foto della zona circostante il fabbricato posto in Todi, località San Benigno, vocabolo  
Torresquadrata n° 182



Foto n° 5: strada di accesso al fabbricato posto in Todi, località San Benigno, vocabolo Torresquadrata n° 182



Foto n°6: ingresso del fabbricato posto in Todi, località San Benigno, vocabolo Torresquadrata n°



Foto n°7: ingresso del fabbricato e posto auto ( C.F. di Todi fg 141 part 38/47 )



Foto n° 8: prospetto Nord del fabbricato posto in Todi, località San Benigno, vocabolo  
Torresquadrata n° 182



Foto n° 9: prospetto Est del fabbricato posto in Todi, località San Benigno, vocabolo Torresquadrata n° 182



Foto n° 10: prospetto Sud del fabbricato posto in Todi, località San Benigno, vocabolo Torresquadrata n° 182



Foto n° 11: prospetto Ovest del fabbricato posto in Todi, località San Benigno, vocabolo Torresquadrata n° 182



Foto n°12: ingresso al fabbricato e scala di accesso al piano primo ( si evidenziano macchie di umidità sulle pareti del fabbricato e modeste lesioni sui muretti di recinzione )



Foto n° 13: scale di accesso al piano primo



Foto n° 14: porta d'ingresso all'unità immobiliare n° 38/504 – cat A/2





Foto n° 15: interno dell'unità immobiliare n° 38/504 – cat A/2



Foto n° 16: interno dell'unità immobiliare n° 38/504 – cat A/2 – si notano i termoventilconvettori



Foto n° 17: interno dell'unità immobiliare n° 38/504 – si notano tracce di umidità sulle pareti -



Foto n° 18: interno del WC dell'unità immobiliare n° 38/504 – cat A/2




Foto n° 19: quadro elettrico



Foto n° 20: termostati per riscaldamento e raffreddamento



Foto n° 21: strada di accesso al fabbricato collabente ( unità immobiliare n° 646 ) – incrocio con fabbricato diruto particella n° 62 di altra proprietà



Foto n° 22: strada di accesso al fabbricato collabente ( unità immobiliare n° 646 )



Foto n°23: fabbricato collabente ( unità immobiliare n° 646 )



Foto n° 24 : zona contatori luce, acqua, metano di tutte le unità immobiliari presenti nel fabbricato



Foto n° 25 : Locale tecnico condominiale



Foto n°26 : caldaia del gas metano condominiale



Foto n° 27: pompa di calore condominiale posta all'esterno del fabbricato in prossimità del cancello d'ingresso