


Lucia Di Summa  
architetto

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
IMMOBILE SITO IN VIA C. DATTILO 7 e 9 Rosso, GENOVA**

**FACCIAE**



**foto n. 1-** Facciata edificio su via Dattilo . In evidenza i civici 7 e 9 rossi

Via Pagano Doria n.9/10 - 16121 Genova  
Tel. /Fax 010 5956865 Cell.347 4668577

---

Ordine degli architetti di Genova n. 1558 Consulente Tecnico Tribunale di Genova  
C.F. DSMLCU59L62D969L P.I. 02943780102  
email: [arch.luciadisumma@gmail.com](mailto:arch.luciadisumma@gmail.com)




**foto n. 2-** Facciata edificio su via Malfettani. In evidenza il terrazzo dell'immobile



**foto n. 3-** Facciata edificio su via Dattilo.



**foto n. 4-** Facciata edificio su via Malfettani.




**foto n. 5-** Dettaglio facciata su via Dattilo. Visibili i distacchi di intonaco.



**foto n. 6-** Dettaglio zoccolo facciata su via Dattilo. Visibili le rotture delle lastre.



**foto n. 7-** Dettaglio pedate sbeccate scalini di accesso.



**foto n. 8-** Dettaglio facciata su via Malfettani con contatore del Gas.  
E' visibile una cavillatura verticale dello strato di intonaco.



**foto n. 9-** Dettaglio facciata angolo via Malfettani e via Dattilo. Visibili le diverse tinteggiature della facciata, rotture dello zoccolo.




**foto n. 10-** Dettaglio facciata via Malfettani . Visibili le diverse tinteggiature della facciata.



**foto n. 11-** Dettaglio accessi civi 7 e 9 rossi su via Dattilo .



**foto n. 12-** Dettaglio poggiolo su via Dattilo. Visibili i distacchi di intonaco del celino e la fascia che ricopre il frontalino.



**foto n. 13-** Dettaglio condizioni intonaco di facciata



**foto n. 14-** Tombino su via Malfettani con contatore acqua

## PIANO TERRA


Nota: la numerazione dei locali fa riferimento alla numerazione indicata nelle planimetrie di rilievo



**foto n. 15-** Bussola con porte interne posta all'ingresso.



**foto n. 16-** Bussola con porte interne posta all'ingresso.



**foto n. 17-** Vano d'ingresso con porta di accesso al vano scala e porte servizi igienici e uffici del sub 2



**foto n. 18-** Vano d'ingresso sulla destra due porte di due vani locati




**foto n. 19-** Vano d'ingresso. Sulla destra porta di accesso al vano scala. A seguire porta zona sub 2




**foto n. 20-** Vano d'ingresso. Sulla sinistra porta di accesso al vano scala di collegamento con il piano fondi.



**foto n. 20-** Vano d'ingresso.



**foto n. 21-** Interno di un ripostiglio a lato della bussola



**foto n. 22-** Dettaglio soffitto/controsoffitto ripostiglio foto precedente.




**foto n. 23-** Dettaglio scalini di un accesso e di una saracinesca




**foto n. 24-** Dettaglio pavimento piano terra , al centro dell'ingresso.  
Si notano le piastrelle sollevate al centro.



**foto n. 25-** Dettaglio pavimento piano terra , al centro dell'ingresso.  
Si notano le piastrelle sollevate al centro.




**foto n. 26-** Dettaglio pavimento piano terra.  
Si notano le piastrelle sollevate , in fase di stacco e ristuccate.



**foto n. 27-** Vano n. 2 sulla planimetria dello stato attuale.



**foto n. 28-** Vano n. 2 sulla planimetria dello stato attuale.



**foto n. 29- Disimpegno 3C.**




**foto n. 30-** Deposito 3A.



**foto n. 31- Magazzino 3B .**



**foto n. 32- Ufficio n.4 .**



**foto n. 33- Ufficio n.5B.**



**foto n. 34-** Ufficio n.5B .



**foto n. 35-** Ufficio n.5B. A seguire gli uffici nn.5 e 6.



**foto n. 36- Ufficio n.5.**



**foto n. 37- Ufficio n.6 .**



**foto n. 38-** Locale n.7.




**foto n. 39- Locale n.8 .**



**foto n. 40-** Uno dei tre servizi igienici del locale n.8



## PIANO PRIMO



**foto n.64-** Locale n. 15 , arrivo scala di collegamento Piano Terra/Piano Secondo



**foto n.65-** Terrazzo n. 16 sullaplanimetria di rilievo.



**foto n.66-** Terrazzo n. 16 sulla planimetria di rilievo.



**foto n.67-** Terrazzo n. 16 sulla planimetria di rilievo.



**foto n.68-** Locale servizi igienici n. 17 sulla planimetria di rilievo.



**foto n.69-** Corridoio n. 17 sulla planimetria di rilievo.



**foto n.70-** Ripostiglio con accesso dal corridoio.



**foto n.71-** Ripostiglio con accesso dal corridoio.




**foto n.72-** Ufficio locale n.19.



**foto n.73-** Ufficio locale n.19.



**foto n.74-** Ufficio locale n.19.



**foto n.75-** Ufficio locale n.19.



**foto n.76-** Ufficio locale n.19.



**foto n.77-** Ufficio locale n.20.




**foto n.78-** Ufficio locale n.20.




**foto n.79- Poggiolo primo piano**




**foto n.80-** Poggiolo primo piano



**foto n.81-** Locale n.22 - sala riunioni.




**foto n.82-** Soffitto con lucernaio Locale n.22 - sala riunioni.



**foto n.83-** Soffitto con lucernaio Locale n.22 - sala riunioni.



**foto n.84-** Locale n.22 - sala riunioni.



**foto n.85-** Locale n.23.



**foto n.86- Locale n.23.**



**foto n.87- Locale n.24.**




**foto n.88-** Locale n.24.



**foto n.89-** Locale n.24.



**foto n.90-** Locale n.25.




**foto n.91-** Locale n.25.



**foto n.92-** Locale n.25.

**PIANO SECONDO**



**foto n.93- Vano scala.**



**foto n.94- Vano scala.**



**foto n.95-** Arrivo scala Piano Secondo.



**foto n.96-** Disimpegno arrivo scala Piano Secondo.



**foto n.96-** Arrivo scala Piano Secondo.



**foto n.97-** Locale 28-servizi igienici sanitari.



**foto n.98-** Locale 28- uno dei due bagni presenti .



**foto n.99-** Locale 28- vano con doccia.



**foto n.100-** Locale 29- corridoio.




**foto n.101-** Locale 29- corridoio.



**foto n.102-** Locale 29- corridoio.




**foto n.103-** Locale 29- corridoio.




**foto n.104-** Locale 29 A- disimpegno con caldaia.




**foto n.105-** Locale 29 A- disimpegno con caldaia.



**foto n.106- Locale 30.**



**foto n.107- Locale 30.**




**foto n.108- Locale 30A.**



**foto n.109- Locale 31.**




**foto n.110- Locale 31.**



**foto n.111- Locale 32.**



**foto n.112-** Locale 32.



**foto n.113-** Locale 32.



foto n.114- Locale 33.



foto n.115- Locale 33.




**foto n.116- Locale 33.**



**foto n.117- Locale 34.**



**foto n.118-** Locale 34.




**foto n.119-** Locale 35.



**foto n.120-** Locale 35.



**foto n.121-** Locale 35.



**foto n.122-** Locale 35.



**foto n.123-** Locale 36.



**foto n.124-** Locale 36.

## COPERTURA



**foto n.125-** Scala retrattile per accedere alla copertura (locale 27)



**foto n.126-** A destra botola di arrivo scala retrattile ,  
a sinistra vano corsa ascensore (ascensore non presente)



**foto n.127** – Terrazzo di copertura



**foto n.128** – Terrazzo di copertura



**foto n.129** – Terrazzo di copertura



**foto n.130** – Lucernaio sala riunioni



**foto n.131** – Terrazzo di copertura



**foto n.132 – Terrazzo di copertura**



**foto n.133 – Scala retrattile**