

Foto n.2 Fabbricato in cui ricade al piano terra e primo l'appartamento eseguito.



Foto n.3 Accesso al Condomino *El Caracol* composto da 11 fabbricati per 180 unità immobiliari.



Foto n.4 Via d'ingresso al Condomino *El Caracol* in cui ricade l'appartamento eseguito.



Foto n.5 Accesso all'appartamento esecutato. Vista del piano terra.



Foto n.6 Appartamento esecutato. Vista del piano primo



Foto n.7 Il portoncino d'ingresso all'appartamento esecutato è stato forzatamente aperto. Moto e mobili depositati abusivamente nel porticato.



Foto n.8 Vista della rottura della serratura.



Foto n.9 Particolare della rottura della serratura.



Foto n.10 L'appartamento esecutato risulta abbandonato e deposito di mobili rotti. Vista dell'ingresso, piano terra.




Foto n.11 L'appartamento è privo di infissi interni ed esterni, di impianti: elettrico, acqua e gas. Letteralmente saccheggiato da ignoti.



Foto n.12 Il portoncino d'ingresso all'appartamento visto dall'interno. Deposito di mobili in disuso da parte d'ignoti.



Foto n.13 Vista dell'allora cucina. Rottami.



Foto n.14 Particolare del giardino.




Foto n.15 Il bagno al piano terra. I sanitari sono stati divelti. Non è presente il lavandino né il box doccia.



Foto n.16 Scala d'ingresso al P1°.



Foto n.17 Particolare del contatore elettrico.



Foto n.18 Camera da letto al piano primo. Si evidenziano le grate metalliche e materassi abbandonati sul balcone.



Foto n.19 Vista del bagno al piano primo.



Foto n.20 Particolare della scala di accesso al P1°.



Foto n.1 Fabbricato "D" in cui ricade l'appartamento esecutato. La freccia indica l'ingresso int. n.8