

Documentazione fotografica

Bene n°1



Foto 1. - Prospetto est



Foto 2. - Prospetto est



Foto 3. - Ingresso abitazione



Foto 4. - Accesso carrabile



Foto 5. - Portoncino di ingresso



Foto 6. - Zona Ingresso



Foto 7. - Sala da pranzo



Foto 8. - Sala da pranzo



Foto 9. - Cucina



Foto 10. - Cucina



Foto 11. - Accesso al sottoscala adibito a bagno



Foto 12. - Bagno sottoscala



Foto 13. - Bagno sottoscala




Foto 14. - Soggiorno



Foto 15. - Soggiorno



Foto 16. - Camera



Foto 17. - Disimpegno




Foto 18. - Bagno



Foto 19. - Scala di accesso al piano primo



Foto 20. - Sbarco scala al piano primo



Foto 21. - Particolare infiltrazioni dal tetto



Foto 22. - Conseguenti colature sul parapetto della scala



Foto 23. - Camera al piano primo



Foto 24. - Particolare macchie di infiltrazione a soffitto e parete



Foto 25. - Camera al piano primo: ingresso bagno 1



Foto 26. - Bagno 1 incompleto



Foto 27. - Camera al piano primo: ingresso bagno 2 e ripostiglio



Foto 28. - Bagno 2



Foto 29. - Bagno 2



Foto 30. - Bagno 2 particolare infiltrazioni a soffitto



Foto 31. - Camera al piano primo: ripostiglio con finestra a cui si accede dalla camera



Foto 32. - Corridoio piano primo con evidenza di infiltrazioni a soffitto



Foto 33. - Disimpegno cieco al primo piano



Foto 34. - Particolare infiltrazioni a soffitto nel disimpegno



Foto 35. - Camera al primo piano




Foto 36. - Bagno 3 al primo piano



Foto 37. - Bagno 3 al primo piano




Foto 38. - Camera al primo piano



Foto 39. - Camera al primo piano



Foto 40. - Particolare infiltrazioni a soffitto e a parete




Foto 41. - Camera al primo piano



Foto 42. - Camera al primo piano



Foto 43. - Camera al primo piano: particolare infiltrazioni a soffitto



Foto 44. - Stato del tetto con problematiche di infiltrazione



Foto 45. - Stato del tetto con problematiche di infiltrazione



Foto 46. - Stato del tetto con problematiche di infiltrazione



Foto 47. - Vista prospetto nord



Foto 48. - Vista prospetto ovest con tettoia non autorizzata



Foto 49. - Prospetto ovest e area esterna: si osservi la tettoia non autorizzata



Foto 50. - Zona esterna sotto tettoia



Foto 51. - Locale centrale termica al piano terra



Foto 52. - Cortile pertinenziale



Foto 53. - Baracca in metallo sul cortile che dovrà essere rimossa



Foto 54. - Baracca in metallo sul cortile che dovrà essere rimossa



Foto 55. - Baracca in metallo sul cortile che dovrà essere rimossa



Foto 56. - Vista dell'accesso carrabile al cortile pertinenziale

Documentazione fotografica

Bene n°2



Foto 57. - Vista del terreno recintato ad oggi incolto e in stato di abbandono



Foto 58. - Vista del terreno recintato ad oggi incolto e in stato di abbandono



Foto 59. - Vista del terreno recintato ad oggi incolto e in stato di abbandono



Foto 60. - Vista del terreno recintato ad oggi incolto e in stato di abbandono