



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Prospetto Nord-Ovest.



Prospetto Sud-Ovest.



Ingresso Negozio (serranda)



Ingresso Negozio (vetrina)



Locale principale





Locale principale



Retro (anti bagno)



Bagno



Bagno





Lavoro realizzato per riparare condotta



Lavoro realizzato per riparare condotta



Danni provocati da infiltrazione d'acqua

