



FOTO 1 – vista da via Romana di Quarto



FOTO 2 – vista da Viale Cembrano



FOTO 3 – rampa d'accesso



FOTO 4




FOTO 6



FOTO 7




FOTO 8 – vista elemento in muratura esterno




FOTO 9 – accesso magazzino




FOTO 10




FOTO 11



FOTO 12



FOTO 13



FOTO 14 – dettaglio degrado ferro della copertura in voltine




FOTO 15



FOTO 16 – zona spogliatio



FOTO 17



FOTO 18



FOTO 19 – servizio igienico



FOTO 20



FOTO 21 – doccia