



FOTO E.1: in evidenza, l'accesso principale all'Hotel.



FOTO E.2: in evidenza, vista dell'Hotel da Viale Azzurro in prossimità dell'ingresso principale.



FASCICOLO FOTO ESTERNE CTU RGE 2-2021



FOTO E.3: in evidenza, vista dell'Hotel da Viale Azzurro.



FOTO E.4: in evidenza, vista dell'Hotel da Viale Azzurro.



FASCICOLO FOTO ESTERNE CTU RGE 2-2021



FOTO E.5: in evidenza, vista dell'Hotel da Viale Azzurro.



FOTO E.6: in evidenza, vista del giardino dell'Hotel lato mare.



FASCICOLO FOTO ESTERNE CTU RGE 2-2021



FOTO E.7: in evidenza, vista del giardino dell'Hotel lato mare (N.B.: una parte dell'area è occupata dalle acque).



FOTO E.8: in evidenza, vista del giardino dell'Hotel lato mare (N.B.: una parte dell'area è occupata dalle acque).



FASCICOLO FOTO ESTERNE CTU RGE 2-2021



FOTO E.9: in evidenza, vista di parte dell'area annessa all'Hotel lato mare (N.B.: una parte dell'area è occupata dalle acque).



FOTO E.10: in evidenza, il patio nei pressi dell'ingresso all'Hotel.



FASCICOLO FOTO ESTERNE CTU RGE 2-2021



FOTO E.11: in evidenza, il patio nei pressi dell'ingresso all'Hotel.



FOTO E.12: in evidenza, il patio nei pressi dell'ingresso all'Hotel.



FASCICOLO FOTO ESTERNE CTU RGE 2-2021



FOTO E.13: in evidenza, il patio nei pressi dell'ingresso all'Hotel.



FOTO E.14: in evidenza, la sala ristoro dell'Hotel.



FASCICOLO FOTO ESTERNE CTU RGE 2-2021



FOTO E.15: in evidenza, l'ampliamento abusivo della sala ristoro, insanabile, da rimuovere/demolire.



FOTO E.16: in evidenza, l'ampliamento abusivo della sala ristoro, insanabile, da rimuovere/demolire, ed il patio antistante.



FASCICOLO FOTO ESTERNE CTU RGE 2-2021



FOTO E.17: in evidenza, la scalinata esterna per l'accesso ai piani dell'Hotel, nonché di sicurezza.



FASCICOLO FOTO ESTERNE CTU RGE 2-2021



FOTO E.18: in evidenza, la scalinata esterna per l'accesso ai piani dell'Hotel, nonché di sicurezza.



FOTO E.19: in evidenza, la scalinata esterna per l'accesso ai piani dell'Hotel, nonché di sicurezza.



FASCICOLO FOTO ESTERNE CTU RGE 2-2021



FOTO E.20: in evidenza, il patio nei pressi della scala esterna di accesso ai piani dell'Hotel.



FOTO E.21: in evidenza, il patio nei pressi dell'ingresso all'Hotel.



FASCICOLO FOTO ESTERNE CTU RGE 2-2021



FOTO E.22: in evidenza, il patio antistante l'Hotel.



FOTO E.23: in evidenza, il patio antistante l'Hotel ed il locale centrale termica.



FASCICOLO FOTO ESTERNE CTU RGE 2-2021



FOTO E.24: in evidenza, il patio antistante l'Hotel.



FOTO E.25: in evidenza, il patio antistante l'Hotel.



FASCICOLO FOTO ESTERNE CTU RGE 2-2021



FOTO E.26: in evidenza, il patio antistante l'Hotel e la scala esterna di sicurezza.



FOTO E.27: in evidenza, il patio antistante l'Hotel e la scala esterna di sicurezza.



FASCICOLO FOTO ESTERNE CTU RGE 2-2021



FOTO E.28: in evidenza, il patio antistante l'Hotel, la scala esterna di sicurezza ed il locale centrale termica.



FOTO E.29: in evidenza, il vano tecnico per gli impianti d'autoclave ed antincendio.



FASCICOLO FOTO ESTERNE CTU RGE 2-2021



FOTO E.30: in evidenza, il bombolone di stoccaggio del gas gpl all'interno del giardino circostante l'Hotel.



FOTO E.31: in evidenza, il bombolone di stoccaggio del gas gpl all'interno del giardino circostante l'Hotel ed il ponticello in legno che collega le aree separate dalle acque.



FASCICOLO FOTO ESTERNE CTU RGE 2-2021



FOTO E.32: in evidenza, il giardino circostante l'Hotel ed il ponticello in legno che collega le aree separate dalle acque.



FOTO E.33: in evidenza, il giardino circostante l'Hotel, il ponticello in legno che collega le aree separate dalle acque, uno degli accessi secondari all'Hotel.



FASCICOLO FOTO ESTERNE CTU RGE 2-2021



FOTO E.34: in evidenza, il giardino circostante l'Hotel, in secondo piano il vano tecnico per gli impianti d'autoclave e antincendio, la scala di sicurezza esterna.



FOTO E.35: in evidenza, la scala di sicurezza esterna.



FASCICOLO FOTO ESTERNE CTU RGE 2-2021



FOTO E.36: in evidenza, la scala di sicurezza esterna.



FOTO E.37: in evidenza, il giardino lato mare e le verande annesse alle camere.



FASCICOLO FOTO ESTERNE CTU RGE 2-2021



FOTO E.38: in evidenza, il giardino lato mare e le verande annesse alle camere.



FOTO E.39: in evidenza, il giardino lato mare e le verande annesse alle camere.



FASCICOLO FOTO ESTERNE CTU RGE 2-2021



FOTO E.40: in evidenza, il giardino lato mare e le verande annesse alle camere.



FOTO E.41: in evidenza, il giardino lato mare e le verande annesse alle camere.



FASCICOLO FOTO ESTERNE CTU RGE 2-2021



FOTO E.42: in evidenza, il giardino lato mare e le verande annesse alle camere.



FOTO E.43: in evidenza, il giardino lato mare in prossimità del soggiorno e l'altra scala di sicurezza esterna.



FASCICOLO FOTO ESTERNE CTU RGE 2-2021



FOTO E.44: in evidenza, il giardino lato mare in prossimità del soggiorno e l'altra scala di sicurezza esterna.



FOTO E.45: in evidenza, il giardino lato mare in prossimità del soggiorno e l'altra scala di sicurezza esterna.



FASCICOLO FOTO ESTERNE CTU RGE 2-2021



FOTO E.46: in evidenza, il giardino lato mare in prossimità del soggiorno.



FOTO E.47: in evidenza, il giardino lato mare in prossimità dei tavoli annessi al bar.



FASCICOLO FOTO ESTERNE CTU RGE 2-2021



FOTO E.48: in evidenza, il giardino lato mare in prossimità dei tavoli annessi al bar, l'altra scala di sicurezza esterna.



FOTO E.49: in evidenza, il giardino lato mare in prossimità dei tavoli annessi al bar, l'altra scala di sicurezza esterna.



FASCICOLO FOTO ESTERNE CTU RGE 2-2021



FOTO E.50: in evidenza, il giardino lato mare in prossimità dei tavoli annessi al bar.



FOTO E.51: in evidenza, il giardino lato mare in prossimità del soggiorno.



FASCICOLO FOTO ESTERNE CTU RGE 2-2021



FOTO E.52: in evidenza, il giardino lato mare in prossimità del soggiorno.



FOTO E.53: in evidenza, il giardino lato mare in prossimità delle camere 1-2-3-4 e 5-6-7-8.



FASCICOLO FOTO ESTERNE CTU RGE 2-2021



FOTO E.54: in evidenza, il giardino lato mare in prossimità delle camere 1-2-3-4 e 5-6-7-8.



FOTO E.55: in evidenza, l'uscita di sicurezza in prossimità delle camere 1-2-3-4.



FASCICOLO FOTO ESTERNE CTU RGE 2-2021



FOTO E.56: in evidenza, il parcheggio ospiti annesso all'Hotel.



FOTO E.57: in evidenza, il parcheggio ospiti annesso all'Hotel.



FASCICOLO FOTO ESTERNE CTU RGE 2-2021



FOTO E.58: in evidenza, la tettoia precaria annessa alla zona cucina/servizi dell'Hotel.



FOTO E.59: in evidenza, la tettoia ed il locale deposito precari annessi alla zona cucina/servizi dell'Hotel.



FASCICOLO FOTO ESTERNE CTU RGE 2-2021



FOTO E.60: in evidenza, la tettoia ed il locale deposito precari annessi alla zona cucina/servizi dell'Hotel.



FOTO E.61: in evidenza, l'ampliamento abusivo della sala ristoro, insanabile, da rimuovere/demolire.



FASCICOLO FOTO ESTERNE CTU RGE 2-2021



FOTO E.62: in evidenza, l'ampliamento abusivo della sala ristoro, insanabile, da rimuovere/demolire e l'antistante patio.



FOTO E.63: in evidenza, vista del giardino dell'Hotel lato mare (N.B.: una parte dell'area è occupata dalle acque).



FASCICOLO FOTO ESTERNE CTU RGE 2-2021



FOTO E.64: in evidenza, vista del giardino dell'Hotel lato mare (N.B.: una parte dell'area è occupata dalle acque).



FOTO E.65: in evidenza, vista del giardino dell'Hotel lato mare (N.B.: una parte dell'area è occupata dalle acque).



FASCICOLO FOTO ESTERNE CTU RGE 2-2021



FOTO E.66: in evidenza, vista del giardino dell'Hotel lato mare (N.B.: una parte dell'area è occupata dalle acque).



FOTO E.67: in evidenza, vista del giardino dell'Hotel lato mare (N.B.: una parte dell'area è occupata dalle acque).

