



Vista Facciata sud da Via di Creto - Fotografia 1



Porzione di facciata sud con vista varchi di accesso all'immobile- Fotografia 2



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
VIA STRUPPA CIVV. 15 – 15A rossi



Altra vista con particolare varchi di accesso all'immobile - Fotografia 3



Vista angolo del fabbricato su facciate sud e ovest- Fotografia 4



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
VIA STRUPPA CIVV. 15 – 15A rossi



Porzione di facciata ovest con vista finestra murata internamente e foro di aerazione wc-  
Fotografia 5



Parte del locale con vista tubo di aerazione del wc e porzione di muro dove è stato realizzato il  
tamponamento interno della finestra - Fotografia 6



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
VIA STRUPPA CIVV. 15 – 15A rossi



Vista di parte del locale verso il vano scala del civ. 7 - Fotografia 7



Vista interna del varco di accesso - Fotografia 8



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
VIA STRUPPA CIVV. 15 – 15A rossi



Vista di parte del locale verso l'appartamento int. 2-  
Fotografia 9



Vista di parte del locale verso il vano scala del civ. 7  
- Fotografia 10



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
VIA STRUPPA CIVV. 15 – 15A rossi



Vista del locale realizzata con parete in cartongesso –  
Fotografia 11



Vista interna del locale lato ovest - Fotografia 12



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
VIA STRUPPA CIVV. 15 – 15A rossi



Vista interna del locale lato est accesso –  
Fotografia 13



Vista dell'ingresso dell'antiwc - Fotografia 14



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
VIA STRUPPA CIVV. 15 – 15A rossi



Vista opposta dell'antiwc -  
Fotografia 15



Vista del locale wc - Fotografia 16





DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
VIA STRUPPA CIVV. 15 – 15A rossi



Vista del foro di aerazione presente nel wc-  
Fotografia 17

