



Foto 1 – foto aerea della zona in cui ricade il fabbricato pignorato (cerchio rosso)



Foto 2 – Prospetto sud-est dell'edificio



Foto 3 – Prospetto nord-est dell'edificio



Foto 4 – Prospetto nord-ovest dell'edificio



Foto 5 – Prospetto sud-ovest dell'edificio



Foto 6 – Accesso da via Napoli (lato interno) ancora da realizzare



Foto 7 – Accesso da via Napoli (lato esterno) ancora da realizzare




Foto 8 – Scala esterna



Foto 9 – Corte esterna



Foto 10 – Interno, secondo piano seminterrato dell'edificio in corso di costruzione



Foto 11 – Interno, secondo piano seminterrato dell'edificio in corso di costruzione



Foto 12 – Interno, primo piano seminterrato dell'edificio in corso di costruzione



Foto 13 – Interno, primo piano seminterrato dell'edificio in corso di costruzione



Foto 14 – Interno, piano terra dell'edificio in corso di costruzione



Foto 15 – Interno, piano terra dell'edificio in corso di costruzione



Foto 16 – Interno, vano scala



Foto 17 – Porzione di terreno pignorato (particella 506) al di sotto del viadotto