



Ingresso da Via Papa Giovanni XXIII



Cancello pedonale-carraio




Cortile interno



Facciata su cortile oggetto di pignoramento



Facciata ingresso



Facciata ingresso



Soggiorno



Soggiorno



Cucina



Cucina



Lavanderia




Lavanderia



Disimpegno



Cantina-caldaia



Disimpegno notte



Disimpegno notte






Camertta



Camertta




Bagno



Bagno



Camera matrimoniale



Camera matrimoniale




Cortiletto retrostante



Cortiletto retrostante



Scrostamento zoccolo interno



Scostamento in bagno



Rottura piastrelle per umidità



Muffa intorno alle finestre dalla cucina