

ALLEGATO 1
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 01 – Esterni del capannone – Vista della testata destra (ingresso principale)
Il portone d'ingresso non esiste più.



Foto 02 – Esterni del capannone – Vista laterale anteriore (frontistante via Parisi)
Le finestre “a nastro” non esistono più.

ALLEGATO 1
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 03 – Esterni del capannone – Vista della testata sinistra (ingresso secondario)
Buona parte dei pannelli costituenti il portone d’ingresso non esistono più.



Foto 04 – Esterni del capannone – Vista laterale posteriore (opposta a via Parisi)
Le finestre “a nastro” non esistono più.





Foto 05 – Interni del capannone – Intradosso della copertura (prima campata, entrando dall'ingresso principale - zona di destra). La soletta e le nervature degli elementi prefabbricati sono state lievemente danneggiate dall'incendio, ma non presentano segni di instabilità.



Foto 06 – Interni del capannone – Intradosso della copertura (prima campata, entrando dall'ingresso principale - zona di sinistra). La soletta e le nervature degli elementi prefabbricati sono state lievemente danneggiate dall'incendio, ma non presentano segni di instabilità.





Foto 07 – Interni del capannone – Intradosso della copertura (prima campata, entrando dall'ingresso principale - zona centrale). La soletta e le nervature degli elementi prefabbricati sono state lievemente danneggiate dall'incendio, ma non presentano segni di instabilità.



Foto 08 – Interni del capannone – Intradosso della copertura (seconda campata, entrando dall'ingresso principale - zona centrale)
La soletta e le nervature degli elementi prefabbricati non sono state danneggiate dall'incendio.



Foto 09 – Interni del capannone – Intradosso della copertura
(seconda campata, entrando dall'ingresso principale - zona di sinistra)
La soletta e le nervature degli elementi prefabbricati non sono state danneggiate dall'incendio.



Foto 10 – Interni del capannone – Intradosso della copertura
(ultima campata, entrando dall'ingresso principale - zona di destra)
La soletta e le nervature degli elementi prefabbricati non sono state danneggiate dall'incendio





Foto 11 – Interni del capannone – Intradosso della copertura
(ultima campata, entrando dall'ingresso principale - zona centrale).
La soletta e le nervature degli elementi prefabbricati non sono state danneggiate dall'incendio.



Foto 12 – Interni del capannone – Intradosso della copertura
(ultima campata, entrando dall'ingresso principale - zona di sinistra)
La soletta e le nervature degli elementi prefabbricati non sono state danneggiate dall'incendio.

ALLEGATO 1
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 13 – Interni del capannone – Zona uffici e bagni.
Si evince la totale assenza degli impianti preesistenti.



Foto 14 – Interni del capannone – Ufficio
La porta risulta parzialmente danneggiata dal fuoco.



ALLEGATO 1
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 15 – Interni del capannone – Bagno centrale.
Le mostre ed il telaio fisso risultano parzialmente danneggiati dal fuoco.



Foto 16 – Interni del capannone – Primo bagno, entrando dall'ingresso principale.
La porta risulta parzialmente divelta e danneggiata fuoco.



Foto 17 – Interni del capannone – Zona prossima all’ingresso principale anteriore.
Si evince la totale assenza degli impianti e del portone preesistenti.



Foto 18 – Interni del capannone – Zona di sinistra (entrando dall’ingresso principale anteriore).
Si evince la totale assenza degli impianti e delle finestre “a nastro” preesistenti.



Foto 19 – Interni del capannone – Zona sinistra prossima all’ingresso secondario posteriore.
Si evince la totale assenza degli impianti ed il solo telaio del portone preesistenti.



Foto 20 – Interni del capannone – Zona prossima all’ingresso principale anteriore.
Si evince la totale assenza degli impianti e delle finestre “a nastro” preesistenti.