


**ALLEGATO n° 5**

**- Documentazione fotografica -**



**Figura 1 - Ingresso immobile piano terra (lato cucina e lato soggiorno)**



**Figura 2 - Cannello ingresso cortile di proprietà (via Sassari n. 1)**



**Figura 3 - Prospetto frontale corpo accessorio con difformità edilizie (finestra antibagno e bagno)**




**Figura 4 - Confini con il rudere in pietra (proprietà Marrocu)**




**Figura 5 - Ingresso/cucina con angolo cottura (piano terra)**



**Figura 6 - Cucina con camino angolare**




**Figura 7 - Antibagno e bagno piano terra**



**Figura 8 - Pavimentazione cucina, antibagno e bagno (piano terra)**



**Figura 9 - Soggiorno realizzato a seguito della demolizione di due tramezzi (piano terra)**



**Figura 10 - Ingresso lato soggiorno (piano terra)**



**Figura 11 - Pavimentazione soggiorno e camere (piano terra)**



**Figura 12 - Soffitto con tegole (soggiorno e camere piano terra)**



**Figura 13 - Finestra camera da letto matrimoniale**




**Figura 14 - Evidenti macchie di umidità da condensa rilevate sotto la finestra**



**Figura 15 - Macchie di umidità e muffe nelle parti basse della parete dovute a risalita capillare**



**Figura 16 - Macchie di umidità nelle parti alte della parete**



**Figura 17 - Impianto elettrico fatiscente con cavi esterni (corridoio)**



**Figura 18 - Impianto elettrico con canaline esterne ai muri**



**Figura 19 - Cameretta dei bambini**



**Figura 20 - Macchie di umidità nelle parti alte della parete (camera dei bambini)**



**Figura 21 - Ingresso cortile di pertinenza esclusiva**



**Figura 22 - Scala di collegamento al piano primo**



**Figura 23 - Scala esterna di collegamento alla soffitta in stato di abbandono**



**Figura 24 - Macchie di umidità nel pianerottolo esterno del piano primo**



**Figura 25 - Macchie di umidità nel parapetto del pianerottolo esterno della soffitta**



**Figura 26 - Vista dall'alto cortile di proprietà esclusiva**



**Figura 27 - Camera 1 allo stato rustico con evidenti macchie di umidità (piano primo)**



**Figura 28 - Camera 2 allo stato rustico con evidenti macchie di umidità (piano primo)**



**Figura 29 -Pavimentazione ambienti piano primo**



**Figura 30 - Infissi interni piano primo**