


Vista da via Cadore – ingresso carraio



Vista da via Cadore – ingresso pedonale



Soggiorno – foto 1



Soggiorno – foto 2




Soggiorno – foto 3



Cucina – foto 1




Cucina – foto 2



Cucina – foto 3

Perito Arch. Mancuso Anna Maria




Terrazzo – foto 1



Terrazzo – foto 2



Corridoio zona notte



Cameretta – foto 1

Perito Arch. Mancuso Anna Maria

Esecuzione Immobiliare N.R.G.E. 545/2023



Cameretta – foto 2




Bagno – foto 1

Perito Arch. Mancuso Anna Maria



Bagno – foto 2



Camera – foto 1



Camera – foto 2



Balcone

Perito Arch. Mancuso Anna Maria



Cantina – foto 1




Cantina – foto 2

Perito Arch. Mancuso Anna Maria



Autorimesse



Autorimesse - interno

Perito Arch. Mancuso Anna Maria