



## **ALLEGATO 10**

Rilievi fotografici



**Foto n. 1:**

- Stralcio fotografico d'inquadramento territoriale (immagine tratta da Google Earth).
- E' stato evidenziato il fabbricato comprendente l'immobile pignorato (civ. 108 di Via Armando Diaz nel Comune di Portici).



**Foto n. 2:** • Particolare della foto n. 1 (è stato evidenziato il varco di accesso al vialetto che adduce alla palazzina in posizione arretrata).



**Foto n. 3:** • Cancellone d'ingresso dalla strada e retrostante vialetto.



**Foto n. 4:**


- Facciata principale della costruzione (prospetto nord).
- Le finestre evidenziate a primo piano sono quelle del salone dell'appartamento pignorato.




**Foto n. 5:** • Cortile antistante la palazzina apparentemente utilizzato come parcheggio solo dagli abitanti della stessa, ma costituente via di transito ed accesso anche per altri insediamenti.




**Foto n. 6:** • Portone d'ingresso e androne piano terra.



**Foto n. 7:** • Interni cassa-scale e porta di caposcala dell'appartamento pignorato sul ballatoio del primo piano (salendo a sinistra).



- Foto n. 8:**
- Salone (vano d'ingresso).
  - Sulla parete evidenziata si dovrebbe trovare la finestra (mancante) evidenziata nella planimetria catastale.



**Foto n. 9:** • Ambiente fortemente ribassato in soppalco con accesso dal salone.



**Foto n. 10:** • Affacci dal salone sul cortile antistante la palazzina.






Foto n. 11: • Disimpegno.



**Foto n. 12:** • Sgabuzzino ricavato nel sottoscala del soppalco (disimpegno antistante la cucina).



Foto n. 13: • Cucina ed angolo cottura.




**Foto n. 14:** • Balconcino della cucina e veduta in giardino di proprietà aliena.




**Foto n. 15:** • Caldaia murale sul balconcino della cucina.





- Foto n. 16:**
- Fotografia scattata dal balconcino della cucina.
  - Si vede la persiana della “finta” finestra corrispondente all’apertura murata nel salone.




**Foto n. 17:** • Altro disimpegno (zona notte).





**Foto n. 18:** • Camera da letto in angolo.



**Foto n. 19:** • Idem (vecchie tracce d'infiltrazione a soffitto).



**Foto n. 20:** • Balconcino della camera da letto e veduta in cortile di proprietà aliena.



**Foto n. 21:** • Stanzetta (si vedono gli sportelli di accesso al mezzanino ad uso sbarazzo sulla parete che dà nel disimpegno).





Foto n. 22: • Bagno.



**Foto n. 23:** • Infissi interni (particolare tipico).



**Foto n. 24:** • Porta “a scrigno” cucina.



**Foto n. 25:** • Infissi esterni (particolare tipico).



**Foto n. 26:** • Sistemazione radiatori salone.