



Foto n.1. Quartu S. Elena. Via Is Arenas-via Pizzetti-via A. Stradivari.
Ubicazione dell'immobile (immagine tratta da Google Maps).





Foto n.2. Quartu S. Elena. Prospetto lato via A. Stradivari.
Ingresso scala (piano interrato cantine sub. 31,35,36,37 oggetto di pignoramento).



Foto n.3. Quartu S. Elena. Prospetto lato via Is Arenas. Ingresso scala (piano interrato cantine sub. 21,22,23,24 oggetto di pignoramento) e carraio (posti auto scoperti sub. 39,51,52,53 e aree urbane sub 66, 67 oggetto di pignoramento).





Foto n.4. Via Antonio Stradivari n.1. Ingresso condominiale (accesso alle cantine sub.31,35,36,37).





Foto n.5. Via Antonio Stradivari n.1. Scala condominiale. Rampa di accesso al piano interrato.



Foto n.6. Via Antonio Stradivari n.1. Porta di accesso alla zona cantine.





Foto n.7.Via Antonio Stradivari n.1. Disimpegno cantine.



Foto n.8.Via Antonio Stradivari n.1. Disimpegno cantine. E' visibile la porta di separazione delle ultime due cantine.





Foto n.9.Via Antonio Stradivari n.1. Cantina sub.37. Sono visibili le tracce di umidità di risalita.



Foto n.10.Via Antonio Stradivari n.1. Cantina sub.36. Sono visibili tracce di umidità di risalita.





Foto n.11. Via Antonio Stradivari n.1. Cantina sub.35. Sono visibili tracce di umidità di risalita e materiali vari depositati all'interno della cantina.



Foto n.12. Via Antonio Stradivari n.1. Cantina sub.31. Materiali vari depositati all'interno della cantina.





Foto n.13. Via Is Arenas n.14. Ingresso condominiale (accesso alle cantine sub.21,22,23,24).



Foto n.14. Via Is Arenas n.14. Scala condominiale. Rampa di accesso al piano interrato.





Foto n.15.Via Is Arenas n.14. Porta di accesso alla zona cantine.



Foto n.16. Via Is Arenas n.14. Disimpegno cantine.





Foto n.17. Via Is Arenas n.14. Disimpegno cantine.



Foto n.18.Via Is Arenas n.14. Cantina sub.24. Sono visibili tracce di umidità di risalita.





Foto n.19.Via Is Arenas n.14. Cantina sub.23. Sono visibili tracce di umidità di risalita.



Foto n.20.Via Is Arenas n.14. Cantina sub.22.





Foto n.21.Via Is Arenas n.14. Cantina sub.21. Materiali vari depositati all'interno della cantina



Foto n.22.Via Is Arenas n.16C -Cancello carraio per accesso al cortile. Via Is Arenas n. 16A Cancello pedonale per accesso area urbana sub 66.





Foto n.23.Via Is Arenas n.16C . Cortile. Posti auto scoperti.




Foto n.24.Via Is Arenas n.16C . Cortile. Posto auto scoperto sub.39.
La freccia indica il posto auto pignorato.





Foto n.25.Via Is Arenas n.16C . Cortile. Posto auto scoperto sub.51.
La freccia indica il posto auto pignorato.



Foto n.26.Via Is Arenas n.16C . Cortile. Posto auto scoperto sub.52 e sub.53.
Le frecce indicano i posti auto pignorati.





Foto n.27.Via Is Arenas n.16C . Cortile. Aree urbane sub.67 e sub.66.



Foto n.28.Via Is Arenas n.16C . Cortile. Area urbana sub.66. E' visibile il cancello pedonale.





Foto n.29.Via Is Arenas n.16C . Cortile. Area urbana sub.67.



Foto n.30.Via Is Arenas n.16C.Cortile.Area urbana sub.67.Scala di accesso al piano interrato.

