

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

L'immobile  
pignorato è ubicato  
al piano secondo



Foto 1: "Prospetto principale intero fabbricato della Via Eraclea Minoa"

L'immobile  
pignorato è ubicato  
al piano secondo



Foto 2: "Prospetto principale intero fabbricato della Via Eraclea Minoa"



L'immobile  
pignorato è ubicato  
al piano secondo



Foto 3: "Prospetto secondario intero fabbricato della Via Tindari"



Foto 4: "Ingresso del fabbricato al piano terra"





*Foto 5: "Corpo scala fabbricato"*



*Foto 6: "Salone"*





Foto 7: "Salone"



Foto 8: "Soggiorno"





*Foto 9: "Cucina"*



*Foto 10: "Cucina con relativo ripostiglio"*

G.E.: Dott.ssa Debernardi Giovanna

C.T.U.: Ing. Vincenzo Salamo'

Pagina 5 di 8





*Foto 11: "Corridoio"*



*Foto 12: "Ripostiglio"*

G.E.: Dott.ssa Debernardi Giovanna

C.T.U.: Ing. Vincenzo Salamo'

Pagina 6 di 8





*Foto 13: "Camera da letto matrimoniale"*



*Foto 14: "W.C."*





Foto 15: "Altra camera da letto"

