



Foto n° 47 – Foto scattata alla rampa della scala che consente l’accesso alla terrazza soprastante l’appartamento del secondo piano. La stessa non è rifinita e la ringhiera è precaria.



Foto n° 48 – Foto scattata sul lastrico solare da cui si accede mediante porta in ferro. Le pareti non sono intonacate e la terrazza è priva di pavimentazione.



Foto n° 49 – Altra foto scattata sul lastrico solare al fine di evidenziarne lo stato.



Foto n° 50 – Altra foto scattata sul lastrico solare al fine di evidenziarne l'assenza di rifiniture.



Foto n° 51 – Foto scattata in terrazza al fine di evidenziarne lo stato rustico, ossia l'assenza di intonaco nelle pareti e di pavimentazione.



Foto n° 52 – Foto scattata al pozzo luce realizzato nel vano scala.