



Foto n° 15 – Foto scattata alla porta di ingresso all'appartamento del primo piano. Lo stesso è solamente intonacato non essendo ancora rifinito. L'impianto elettrico non è funzionante in quanto privo dei corpi illuminanti e degli interruttori.



Foto n° 16 – Foto scattata all'interno di una delle camere del primo piano. Anche questa si presenta tutta intonacata ma in assenza dello strato di finitura. Sono assenti anche gli infissi esterni.



Foto n° 17 – Foto scattata all'interno di una delle camere del primo piano. Anche questa si presenta tutta intonacata ma in assenza dello strato di finitura e degli impianti.



Foto n° 18 – Foto scattata all'interno del vano progettato come bagno. Sono stati predisposti gli impianti (idrico ed elettrico) ma non sono stati ultimati.



Foto n° 19 – Foto scattata all'interno di una delle camere del primo piano. Anche questa si presenta tutta intonacata ma in assenza dello strato di finitura. Sono assenti anche gli infissi esterni.



Foto n° 20 – Foto scattata alla scatola di derivazione principale dell'impianto elettrico. L'appartamento è privo anche di pavimento.