

RILIEVO FOTOGRAFICO



IMMAGINE AEREA - NUCLEO ABITATO DI CAMPACCIO con individuazione dell'immobile - da Geoscopio Regione Toscana





FOTO 1 – vista dalla strada comunale di Campacci



FOTO 2 – vista lato ingresso

Studio Professionale Dott. Arch. Paola Casi
Via Francesco petrarca,28-52100 Arezzo P.IVA 01599190517
C.F. CSAPLA67P60A3900
E-mail arc.paola.caso@gmail.com
paola.casi@archiworldpec.it





FOTO 3 – vista lato nord-est



FOTO 4 – vista lato est

Studio Professionale Dott. Arch. Paola Casi
Via Francesco petrarca,28-52100 Arezzo P.IVA 01599190517
C.F. CSAPLA67P60A3900
E-mail arc.paola.caso@gmail.com
paola.casi@archiworldpec.it





FOTO 5 – vista lato ovest



FOTO 6 – vista lato sud-ovest

Studio Professionale Dott. Arch. Paola Casi
Via Francesco petrarca,28-52100 Arezzo P.IVA 01599190517
C.F. CSAPLA67P60A3900
E-mail arc.paola.caso@gmail.com
paola.casi@archiworldpec.it





FOTO 7 – vista lato sud – finestra cucina



FOTO 8 – vista lato sud – finestra camera con accanto dettaglio sopraelevazione in bozze di tufo.





FOTO 9 – vista lato nord



FOTO 10 accesso alla porzione di sottotetto





FOTO 11– soggiorno/cucina



FOTO 12– soggiorno/cucina





FOTO 13- ingresso



FOTO 14- ingresso vista su disimpegno





FOTO 15- camera -dettaglio infiltrazioni



FOTO 16- dettaglio infiltrazioni





FOTO 17– camera - dettaglio infiltrazioni





FOTO 18- camera



FOTO 19- camera





FOTO -20 bagno



FOTO 21 - bagno

Studio Professionale Dott. Arch. Paola Casi
Via Francesco petrarca,28-52100 Arezzo P.IVA 01599190517
C.F. CSAPLA67P60A3900
E-mail arc.paola.caso@gmail.com
paola.casi@archiworldpec.it





FOTO 22 - bagno





FOTO 23 – locale cantina




FOTO 24 – locale cantina- dettaglio soffitto



FOTO 25- locale cantina





FOTO 26- infissi dettaglio interno



FOTO 27- infissi dettaglio interno





FOTO 28- infisso dettaglio interno




FOTO 29- infisso dettaglio lato esterno



