

ALL. 7 RGE n. 1077/2023

CAMBIAGO – via Enrico Fermi n. 16

documentazione fotografica

>>LOTTO UNICO

foto scattate il giorno 29/05/2024



Viste esterne dell'immobile



L'accesso

viste dell'accesso pedonale
condominiale da Via E. Fermi





- CORPO A - Appartamento

Viste dell'appartamento e spazi esterni –
giardini





Viste interne: ingresso-soggiorno e cucina

(piano terreno)




Viste interne

Camere e distribuzione
(piano terreno)



Servizio igienico

(piano terreno)






Dettagli impianti e deposito



Viste accesso al
seminterrato –
scala
condominiale e
scala interna



Viste locali al
piano
seminterrato



Servizio igienico
e locale attiguo
(piano seminterrato)



Irregolarità edilizie/catastali

Difformità catastale: si segnala assenza sulla scheda catastale della portafinestra evidenziata. Tale difformità non è stata trovata sul progetto edilizio (atti di fabbrica), visionato mediante accesso atti in Comune; la sanatoria presentata evidenzia la stessa imprecisione della scheda catastale.

