


Allegato 6

Allegato fotografico

*Comune di Berbenno di Valtellina (SO)
Via Postalesio 1843*



Comune di Berbenno di Valtellina (SO), Via Postalesio n.1843.

Fabbricati con area di pertinenza, censiti al C.F.: foglio 34 mappale 26, graffato al foglio 34 mappale 468.

Particolare vista aerea compendio Cooperativa Agricola di Berbenno, costituito da due corpi di fabbrica.

Fabbricato 1: ampio capannone diviso in due unità, con deposito realizzato in aderenza a nord diviso in due unità, e porticato aperto ad est.

Fabbricato 2: due depositi e un locale ad uso ufficio.



Comune di Berbenno di Valtellina (SO), Via Postalesio n.1843.
Vista da nord/est. Particolare accesso principale



Vista capannone fabbricato 1 mapp.26, e area piazzale dotato di pesa



Vista capannone fabbricato 1, prospetti esposti a sud/ovest



Vista capannone fabbricato 1, prospetto esposto a ovest



Fabbricato 1 – Deposito realizzato in aderenza al capannone, porzione con accesso da ovest




Fabbricato 1 – Porticato aperto del capannone con deposito realizzato in aderenza avente accesso da est. Particolari vista da est



Fabbricato 2 mapp.468 – Due depositi con locale ufficio. Prospetti esposti a ovest e sud.



Fabbricato 2 – Vista da sud, porzione locale ad uso ufficio.



Fabbricato 1 – Porzione di deposito realizzato in aderenza al capannone, avente accesso da est.



Fabbricato 1 – Porzione di deposito realizzato in aderenza al capannone, finiture interne. Vista attuale divisione mediante cella frigorifera.




Fabbricato 1 – Porzione di deposito realizzato in aderenza al capannone, avente accesso da ovest, dotato di bagno.
Particolari finiture interne






Fabbricato 1 – Porzione di deposito realizzato in aderenza al capannone, avente accesso da ovest, dotato di bagno.
Particolari finiture interne






Fabbricato 1 – Capannone realizzato in aderenza a nord. Vista interna cella frigorifera e accessi.




Accesso da est



Accesso da ovest



Fabbricato 1 – Porzione di capannone avente accesso da est, con ufficio e bagno.



Fabbricato 1 – Porzione di capannone avente accesso da est. Finiture interne.



Fabbricato 1 – Porzione di capannone avente accesso da est. Ufficio posto all'interno.




Fabbricato 1 – Porzione di capannone avente accesso da est. Ufficio posto all'interno.



Fabbricato 1 – Porzione di capannone avente accesso da est. Finiture bagni.





Fabbricato 1 – Porzione di capannone avente accesso da est. Finiture interne.






Fabbricato 1 – Porzione di capannone avente accesso da sud. Finiture interne.





Fabbricato 1 – Porzione di capannone avente accesso da sud. Finiture interne. Particolare porta di accesso alla porzione a nord.





Fabbricato 2 (mapp.468) – Porzione di capannone posto a nord.



Fabbricato 2 – Porzione di capannone posto a nord. Particolari: infiltrazioni dal plafone e della finestra esposta ad est, pavimento in cls ammalorato.



Fabbricato 2 – Porzione di capannone posto a nord. Particolari: infiltrazioni dal plafone e della finestra esposta ad est.



Infiltrazione in corrispondenza dell'ingresso.



Fabbricato 2 – Porzione di capannone posto a nord. Finiture interne, particolari impianti.





Fabbricato 2 – Porzione di capannone posto centralmente. Finiture interne.



Fabbricato 2 – Porzione di capannone posto centralmente. Finiture impianti. Pavimentazione in cls ammalorata



Fabbricato 2 – Porzione di capannone posto centralmente. Particolari infiltrazioni, dal plafone e della finestra posta ad est.



Infiltrazione parete e plafone posti all'ingresso.



Fabbricato 2 – Locale ad uso ufficio. Particolari infiltrazioni lungo le pareti ed il plafone. Finiture interne.





Fabbricato 2 – Locale ad uso ufficio. Particolari infiltrazioni lungo le pareti ed il plafone. Finiture interne.

