



Foto 1 - Particolare dell'ingresso e successivo vano in cui è presente un tramezzo non presente in planimetria catastale.



Foto 2 – Vista dell'ingresso



Foto 3 – Vista del vano indicato come cucina nella planimetria di impianto e del passaggio al vano n.3 realizzato in assenza di autorizzazione



Foto 4 – Vista del wc adiacente alla cucina, indicato come riposto nella planimetria di impianto



Foto 5 - Particolare piatto doccia del wc adiacente alla cucina



Foto 6 - Vista del vano adiacente la cucina, lato est, si nota chiusura di porta non autorizzata (vano n.3 in planimetria di impianto)



Foto 7 - Vista del vano adiacente la cucina, lato est, si nota chiusura di porta non autorizzata (vano n.3 in planimetria di impianto)



Foto 8 - Vista del vano soggiorno con particolare del tramezzo realizzato in difformità alla planimetria catastale



Foto 9



Foto 10 – Vano originariamente indicato come latrina



Foto 11 – Vista del vano adiacente al pozzo luce interno, con chiusura di porta non autorizzata (vano n.4 in planimetria di impianto)



Foto 12 – Particolare del piatto doccia nel bagnetto realizzato in diffinità



Foto 13 - Vista del disimpegno



Foto 14 - Vista del ripostiglio



Foto 15 – Vista del vano soggiorno con balcone su via Roma



Foto 16 - Vista del vano soggiorno



Foto 17 – Vista del secondo vano con balcone su via Roma



Foto 18 - Vista del secondo vano con balcone su via Roma



Foto 19 - Disimpegno del bagnetto realizzato nel vano di cui alle figure 17-18



Foto 20 - Vista bagnetto realizzato nel vano di cui alle figure 17-18



Foto 21 – Scala di accesso al lastrico solare




Foto 22 – Accesso al vano lavanderia sul lastrico solare di pertinenza esclusiva dell'unità immobiliare



Foto 23 – Vista del vano lavanderia sul lastrico solare di pertinenza esclusiva dell'unità immobiliare



Foto 24 – Interno del vano lavanderia



Foto 25 - Interno del vano lavanderia